



## INFORME TÉCNICO RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA RONDA HUMEDAL GUALÍ No.2

El día 05 de abril del 2024, se realizó recorrido de control y vigilancia en la ronda del humedal Gualí, ecosistema que fue declarado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR como Distrito Regional de Manejo Integrado a través del acuerdo 001 de 2014 "Por medio del cual se declaran como Distrito Regional de Manejo Integrado (DMI), los terrenos comprendidos por los humedales de Gualí, Tres Esquinas y Lagunas de Funzhé, y su área de influencia directa ubicada en los municipios de Funza, Mosquera y Tenjo, Cundinamarca", y estableció tres zonas: 1. Preservación (espejo de agua), 2. Recuperación (50 metros) y 3. Uso sostenible (100 metros), con el fin de identificar presuntas afectaciones ambientales. Dentro del recorrido se identificaron dos motobombas y maquinaria presente en el predio denominado "Furatena" (polígono amarillo), ubicado en la vereda el Cacique, coordenadas 4°46'13.840" N y 74°13'2.875" W, como se muestra en la siguiente ilustración:



Ilustración 1. Ubicación predio  
Fuente: Google Earth

El predio "Furatena" se encuentra identificado con cedula catastral 252860000000000040039000000000, de conformidad con la consulta realizada en el geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30  
Funza - Cundinamarca



ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

C.P. 250020  
Tel. +57(1) 823 40 70  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. + 57(1) 825 76 20  
Dir. Cra. 14 No. 13-05




Ilustración 2. Consulta catastral  
Fuente: IGAC

En el predio se realizan actividades agrícolas y pecuarias



Ilustración 3. Actividad pecuaria



Ilustración 4. Actividad agrícola

Durante el recorrido de control y vigilancia por la Ronda del Humedal Gualí se evidenciaron dos motobombas, una estaba en funcionamiento y la otra se encontró apagada. La que estaba funcionando en el momento del recorrido se encontraba captando agua del humedal mediante una manguera para el riego de cultivos. (Ésta no se logró identificar a que predio pertenecía), sin embargo, la que se encontró apagada se identificó en el predio "Furatena".



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30  
Funza - Cundinamarca





Ilustración 5. Motobomba #1 captando agua del humedal



Ilustración 6. Motobomba #2 en la ronda

Por otro lado, en el recorrido se evidenció maquinaria tipo retroexcavadora (oruga) la cual se estaba utilizando para el retiro de material vegetal de la zona de preservación (espejo de agua) y la zona de recuperación, observándose el retiro de vegetación endémica del humedal tales como: Junco, el cual se encontraba en el área.



Ilustración 7. Material vegetal endémico retirado



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

C.P.250020  
Tel. +57(1) 823 40 70  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. + 57(1) 825 76 20  
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Retroexcavadora trabajando

Ilustración 8. Maquinaria en la ronda

En la visita técnica ambiental se realiza acercamiento con la administración del predio, quien realiza comunicación con el señor “Edwin Angarita”, el cual manifiesta que dicha intervención del humedal con maquinaria se realiza para la construcción de un canal de aguas lluvias, con base en lo anterior, se solicitan los permisos de concesión de aguas y ocupación de cauce, sin embargo, no fueron suministrado

Finalmente, la persona que atiende la visita técnica ambiental (secretaria de la administración de la finca) se abstiene de firmar el acta de visita ambiental No. 039 y proporcionar datos del predio.

*Maria Coronado*

**MARÍA ALEJANDRA CORONADO**

Gestor ambiental  
Elaboró

*Yennifer Rodríguez Díaz*  
**YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ**  
Profesional Universitario  
Revisó

*Alexandra Buitrago Guacaneme*  
**ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME**  
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal  
Aprobó



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

Anexo: Acta de visita ambiental No. 039 y registro fotográfico

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30  
Funza - Cundinamarca