



INFORME RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA ÁREA URBANA No.13

Se realizó recorrido de control y vigilancia en el cuadrante 1, barrio SAMARKANDA el día 23 de mayo del 2024, desde las coordenadas 4°42'40,692"N- 74°12'11,466"W hasta las coordenadas 4°42'39,276"N- 74°12'14,568"W (ver ilustración 1. Ruta amarilla), con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.



Ilustración 1. Recorrido verificación ambiental
Fuente: Google Earth



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca



En dicho recorrido se llevo a cabo el siguiente hallazgo:

Puntos y coordenadas	Hallazgo	Registro fotográfico
Punto 1 Coordenadas 4°42'40,692"N- 74°12'11,466"W	Vertimiento al alcantarillado pluvial realizada por actividad de lavado de utensilios.	



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



En el punto 1, se evidencio vertimiento al alcantarillado pluvial, derivado de la actividad de lavado de utensilios (olla), con base a lo anterior se realizó acercamiento con el establecimiento comercial “La Esquina Del Buen Sabor” ubicado en la dirección carrera 6 #19- 4, informando que de conformidad con el numeral 3 del artículo 28 de la ley 1801 de 2016 “por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y convivencia” que establece “.... Los siguientes comportamientos que afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos: 3. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuos, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento...” el cual es objeto de aplicación de multa como medida correctiva.

El administrador se compromete firmando el acta de visita ambiental No. 070 a abstenerse de realizar el vertimiento de sustancias al alcantarillado pluvial.

Por otra parte, durante el recorrido de control y vigilancia en los puntos 2, 3 y 4 no se evidencio vertimientos en el área y la comunidad saca sus residuos en los horarios establecidos por la empresa del servicio público de aseo, como se observa en las siguientes ilustraciones.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Punto 2




Punto 3




Punto 4

Ilustración 2. Evidencias recorrido


ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó


YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ
Profesional Universitario
Elaboró


LEIDY VALENTINA NAVARRETE
Gestor ambiental
Revisó

Anexo: Acta ambiental No.070 y registro fotográfico.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca