



## INFORME RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA ÁREA URBANA No.19

Se realizó recorrido de control y vigilancia en el cuadrante 1, barrio LA FORTUNA el día 24 de junio del 2024, desde las coordenadas 4°42'28,254"N- 74°12'20,802"W hasta las coordenadas 4°42'34,146"N- 74°12'16,23"W (ver ilustración 1. Ruta amarilla), con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.



Ilustración 1. Recorrido verificación ambiental  
Fuente: Google Earth



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



En dicho recorrido se llevó a cabo el siguiente hallazgo:

Punto y coordenadas	Hallazgo	Registro fotográfico
Punto 5 Coordenadas 4°42'34.146"N 74°12'16.23"W	Inadecuada disposición de residuos especiales (colchones) por lo cual se realizó reporte a la EMAAF SAS ESP.	

Durante el recorrido de control y vigilancia en los puntos 1, 2, 3 y 4 se evidenció buen manejo de los residuos sólidos, toda vez que la comunidad saca sus residuos en los horarios establecidos por la empresa del servicio público de aseo, como se observa en las siguientes ilustraciones.



Punto 1



Punto 2



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30

Funza - Cundinamarca






ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

C.P. 250020  
Tel. +57(1) 823 40 70  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. + 57(1) 825 76 20  
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Punto 3



Punto 4

Ilustración 2. Evidencias recorrido

Leidy Navarrete

**LEIDY VALENTINA NAVARRETE**

Gestora ambiental

Contrato de prestación de servicios CPS20240272



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30  
Funza - Cundinamarca