



RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA VEREDA EL CACIQUE. No.17

Se realizó recorrido de control y vigilancia de los componentes ambientales en áreas rurales del municipio de Funza, vereda El Cacique, el día 25 de junio de 2024, desde las coordenadas 4°44'39.896"N - 74°13'40.701"W hasta las coordenadas 4°45'10.013"N - 74°13'26.97"W (ver ilustración 1. Ruta amarilla), con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.



Ilustración 1. Recorrido verificación ambiental -Vereda El Cacique.
Fuente: Google Earth.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca



En dicho recorrido se evidencio la siguiente afectación ambiental:

Punto y coordenadas	Hallazgo	Registro fotográfico
3 - 4°44'59.629"N- 74°13'33.027"W	Anegación con presencia de jabones, en las inmediaciones del canal Palo Blanco, punto donde se lleva a cabo el lavado de vehículos.	 <p>25 jun 2024 3:42:32 p. m. 4°44'59.629' N - 74°13'33.027' W Funza</p>

Tabla 1. Hallazgo recorrido El Cacique.

Es importante mencionar que no fue posible identificar quien realizo dicha afectación ambiental, ya que no se encontró a nadie llevando a cabo el lavado de vehículos al momento del recorrido.

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME

Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal

Aprobó

YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ

Profesional Universitario

Revisó

BRIAN ANDRÉS Fandiño GONZALEZ

Contratista – Gestor ambiental

Elaboro



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30

Funza - Cundinamarca