



RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA VEREDA HATO SECTOR CASA BLANCA No.6

Se realizó recorrido de control y vigilancia de los componentes ambientales en áreas rurales del municipio de Funza, vereda Hato sector Casa Blanca el día 25 de abril de 2024, desde las Coordenadas 4°42'40.595"N - 74°11'36.202"W hasta las coordenadas 4°42'49.884"N - 74°11'14.59"W (ver ilustración 1. Ruta amarilla), con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.




Ilustración 1. Recorrido verificación ambiental -Vereda Hato sector Casa Blanca
Fuente: Google Earth

En dicho recorrido se evidenció la inadecuada disposición de residuos en las coordenadas 4°42'40.956"N - 74°11'35.086"W (ver ilustración 2), por lo que se realizó su respectivo reporte a la EMMAF (ver ilustración 3).



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Ilustración 2. Inadecuada disposición de residuos.



Ilustracion3. Reporte EMAAF

Brian Fandiño
Gestor ambiental

Brian Andrés Fandiño González
Gestor ambiental
Elaboró
Anexo: Registro fotográfico



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca