


INFORME TÉCNICO QUEJA VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por el vertimiento de aguas residuales domésticas, se realizaron visitas técnicas los días 15 y 19 de enero por parte del personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, de conformidad con las actas de visita ambiental No. 004 y 007, en el establecimiento comercial “Parqueadero Donde Rafa” (polígono amarillo), ubicado en el la vereda Siete Trojes en la calle 23 con carrera 9, detrás de la empresa Grival y contiguo al barrio Villa María etapa 4 del municipio de Mosquera, coordenadas 4°43'3.45" N y 74°13'14.172" W, como se muestra en la siguiente ilustración:

Ilustración 1. Ubicación predio



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

En el establecimiento comercial se prestan servicios de hospedaje y parqueadero de automotores.

Ilustración 2. Hospedaje



Ilustración 3. Parqueadero



En el recorrido de inspección se identificaron dos puntos de presunta descarga de aguas residuales domésticas al suelo del predio contiguo, en el cual se realizan actividades pecuarias.

Ilustración 4. Ubicación puntos de presunta descarga de ARD



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

En el primer punto, se evidenció tubo de descarga de aguas residuales domésticas al suelo procedentes del lavaplatos de la caseta de vigilancia.

Ilustración 5. Punto 1 vertimiento ARD



En el segundo punto, se identificó tubería de descarga al suelo, observándose anegación del terreno en la boca del tubo y percepción de olores característicos de aguas residuales.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

Ilustración 6. Punto de descarga 2



Anegación



Tubería de descarga



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

Ilustración 7. Anegación del predio



Las personas que atienden las visitas, manifiestan que el predio no está conectado al sistema de alcantarillado público, toda vez que no hay cobertura por parte de las empresas prestadoras, por lo tanto, cuentan con pozo séptico, sin embargo, no fue posible su inspección, ya que se encuentra tapado.

Ilustración 8. Ubicación posible pozo séptico



Pozo séptico

De acuerdo a lo anterior se deja como recomendación al responsable del establecimiento, la puesta en marcha del pozo séptico referenciado y la eliminación de conexiones erradas identificadas, igualmente se le informa al señor Jonathan Camargo que el caso será remitido a las autoridades competentes para su conocimiento y fines pertinentes.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

Por competencia, mediante ORFEO No 2024800000003103 del 5 de febrero de 2024 se remite el caso a la Inspección Primera de Policía y con el ORFEO No 2024800000005271 del 22 de enero de 2024 se envía a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, con el fin de que adelanten las respectivas actuaciones frente al caso.

El día 20 de febrero de 2024, de acuerdo a acta de visita ambiental No 011 se realiza acompañamiento a la Inspección Primera de Policía a fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por parte del personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, al llegar al establecimiento se evidencia la construcción del pozo séptico.

Ilustración 9. Pozo Séptico



Igualmente, se observan las dos tuberías de descarga evidenciadas en visitas anteriores, por lo cual desde la Inspección Primera de Policía se otorga plazo hasta el día 27 de febrero para que se realice el respectivo retiro de las mismas.

Ilustración 10. Tuberías de descarga



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

Finalmente el día 12 de abril de 2024 de conformidad con el acta de visita ambiental No. 045, se realiza acompañamiento a funcionario adscrito a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, en donde se observa que en el punto uno donde se descargaba el lavaplatos, se conectó a la tubería del lavamanos, que a su vez se encuentra conectada a la red de alcantarillado sanitario interna.

Ilustración 11. Conexión punto uno ajustada



En el punto dos se retiró la tubería que descargaba directamente al suelo y ya no se observa anegación en el predio contiguo.

Ilustración 12. Retiro de tubería de descarga



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

Ilustración 13. Predio sin anegación



El pozo séptico antiguo se habilitó como tanque de almacenamiento de las aguas residuales, las cuales son bombeadas a través de una bomba sumergible y conducidas en manguera a nivel del suelo al pozo séptico nuevo, que se encuentra construido en su totalidad.

Ilustración 14. Pozo Séptico Nuevo



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05
03-FR-17 VER.10.2024

Dado el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por parte de los responsables del parqueadero se da por cerrado el proceso de queja interpuesto al establecimiento.

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó

YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ
Profesional Universitario
Elaboró

JENNY ANDREA VILLAMIL RIVERA
Contratista Control y Vigilancia
Elaboró

Anexo: Actas de visita ambiental No. 004, 007,011 y 045 - registro fotográfico



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750