

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GESTIÓN PARA EL AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL		34-FR-20
	ACTA DE VISITA AMBIENTAL No 007		Versión: 00
			Fecha: 2023-08-18
I. DATOS DEL SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA		II. DATOS GENERALES	
NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCIÓN	Parqueadero Donde Rafa	FECHA	Enero 19/2024
CÉDULA / NIT / T.I	81.745.089	EDAD	11
DIRECCIÓN	Calle 23	CORREO ELECTRÓNICO	jfch99@hotmail.com
BARRIO / UBICACIÓN	" " "	FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO	Jennifer Rodriguez Erika Pinzon
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL	Siete Trojes	DISCAPACIDAD	SI NO <input checked="" type="checkbox"/>
TELÉFONOS	310 810 8596	VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	SI NO <input checked="" type="checkbox"/>
CUADRANTE	3	OBJETO DE LA VISITA	Queja vertimiento / Seguimiento
III. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)			
INDUSTRIAL _____ COMERCIAL <input checked="" type="checkbox"/> EDUCACION _____ OFICIAL _____ OTRO CUAL _____			
IV. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)			
NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Jennifer Rodriguez Diaz	Prof. Universitario	3214643588	yrcdriguez20@univ-cundinamarca.gov.co
Erika Fernandez Pinzon	Prof. Universitario	3212114862	fernandezerika20@univ-cundinamarca.gov.co
Jonathan Camargo	Trigo derenal	310 810 3596	jfch99@hotmail.com
V. SITUACIÓN ENCONTRADA / OBJETIVO DE LA REUNIÓN (Descripción del Evento y/o Hallazgo)			
<p>Teniendo en cuenta que el día 15 de enero se realizó visita técnica identificando el vertimiento de aguas residuales domésticas al suelo en predio contiguo en el que se realizan actividades pecuarias, se realiza seguimiento todo vez que se acerca comunidad indicando que se está realizando excavación manual para instalar tubo que prolonga el punto de vertimiento, por lo anterior la SMARPA se procesa de p. registro visita técnica dado a que no se realiza conexión a pozo séptico sino se cambio el punto de vertimiento. Se realiza actividad de parqueadero y fidejatoje se observa tubo y enchavado con olor característico a aguas residuales, se dice que el pozo séptico existe sin embargo no es posible nuevamente la inspección</p>			
VI. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / OBSERVACIONES / COMPROMISOS (Descripción de las medidas tomadas)			
<p>Se remitirá a las autoridades competentes se reitera que al vertimiento al suelo de aguas residuales está prohibido sin el debido permiso de vertimientos de la autoridad ambiental para ello se debe contar con sistema de tratamiento tal como pozo séptico.</p> <p>Con lo anterior se deben eliminar conexiones erradas y conducirlos al pozo séptico que monitorean existía.</p>			
VII. MOTIVO DE LA VISITA (Descripción de las acciones realizadas)			
DENUNCIO <input checked="" type="checkbox"/>	PROCEDA _____	PRAE _____	RIEGOS _____ CUAL:
ARBOL EN SITUACION DE RIESGO _____	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS _____	RCD _____	OTRO _____
VIII. DOCUMENTO QUE GENERO LA VISITA			
INFORME TÉCNICO _____	COMPARECENDO LEY 1801 DE 2016 _____	CUAL:	
DENUNCIO <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME CAR _____	OTRO _____	
IX. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA (Datos diligenciados por el Solicitante)		XI. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA	
NOMBRE C.C. CARGO FIRMA	Jonathan Camargo 81.745.089 Jonathan Camargo	NOMBRE C.C. CARGO FIRMA	Jennifer Rodriguez Erika Pinzon Prof. Universitario Erika Pinzon Prof. Universitario