

 ALCALDIA DE FUNZA		GESTIÓN PARA EL AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL		34-FR-20	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		ACTA DE VISITA AMBIENTAL No. 025		Versión: 00	
I. DATOS DEL SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA		II. DATOS GENERALES			
NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCIÓN		FECHA		Marzo 07 del 2024	
CÉDULA / NIT / T.I.		EDAD		" "	
DIRECCIÓN		CORREO ELECTRÓNICO		linamirayaalegion12@gmail.com	
BARRIO / UBICACIÓN		FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO		Jenniffer Rodríguez Díaz	
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL		DISCAPACIDAD		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
TELÉFONOS		VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
CUADRANTE		OBJETO DE LA VISITA		Vertimiento de aguas residuales	
III. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)					
INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input checked="" type="checkbox"/> EDUCACIÓN <input type="checkbox"/> OFICIAL <input type="checkbox"/> OTRO CUAL <input type="checkbox"/>					
IV. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)					
NOMBRE		CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	
Ernesto Leyton		Propietario	316412407		
Jina Leyton		Administradora	3205149869		
Jenniffer Rodríguez D		Prof. Universitario		jrodriguez@funza-cond-namareg.gov.co	
V. SITUACIÓN ENCONTRADA / OBJETIVO DE LA REUNIÓN (Descripción del Evento y/o Hallazgo)					
Se realiza visita en atención a queja interpuesta por el manejo inadecuado de las aguas residuales. El establecimiento realiza el lavado de automotores (vehículos, camiones, motos), en promedio se lavan 3 a 4 motos 30 caballos de fuerza 600 automotores y camiones. El agua utilizada proviene del río de acueducto según código interno EMAPF 1051541. no tiene alcantarillado. Existe una zona de lavado se observa de nivel y canal de concreto que conecta a una trampa de grasas, la totalidad del agua del lavado no se conduce a la misma, se observa agua del lavado en el suelo. Se manifiesta que existe pozo séptico, sin embargo no se puede verificar toda vez que se encuentra tapado. Los leños se descomponen y se disponen en el suelo no se realiza a través de un gestor su disposición final.					
VI. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / OBSERVACIONES / COMPROMISOS (Descripción de las medidas tomadas)					
redecación Garantizar la totalidad de las aguas residuales generadas en el proceso de lavado Instalar pozo séptico y revisar si requiere mantenimiento Realizar disposición final de lodos con un gestor autorizado Adeuar zona para el maceramiento temporal de lodos garantizando la no generación de olores ofensivos					
VII. MOTIVO DE LA VISITA (Descripción de las acciones realizadas)					
DENUNCIO <input checked="" type="checkbox"/> PROCEDA <input type="checkbox"/>		PRAE <input type="checkbox"/>	RIEGOS <input type="checkbox"/>	CUAL:	
ARBOL EN SITUACION DE RIESGO <input type="checkbox"/>		GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS <input type="checkbox"/>	RCD <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	
VIII. DOCUMENTO QUE GENERO LA VISITA					
INFORME TÉCNICO <input type="checkbox"/> COMPARENDO LEY 1801 DE 2016 <input type="checkbox"/>		CUAL:			
DENUNCIO <input checked="" type="checkbox"/>		INFORME CAR <input type="checkbox"/>		OTRO <input type="checkbox"/>	
IX. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA (Datos diligenciados por el Solicitante)			XI. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA		
NOMBRE C.C. CARGO FIRMA			NOMBRE C.C. CARGO FIRMA		
Ernesto Leyton Propietario 7.530.495			Jenniffer Rodríguez D. Prof. Universitario		