



ALCALDÍA DE
FUNZA

ACTA DE VISITA AMBIENTAL

34-FR-20

ACTA DE VISITA AMBIENTAL No. 162.

I. DATOS GENERALES DE LA VISITA

NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCIÓN	Marina Sandoval		
NIT / CÉDULA	20549934.	FECHA	16 de Septiembre 2024
CORREO ELECTRÓNICO	marisam84@gmail.com.		
DIRECCIÓN	Km 2 Vía Siberia - Funza.	BARRIO	N/A.
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL	El Cacique	DISCAPACIDAD	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
TELÉFONO	3124329707.	VICTIMA DEL CONFLICTO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
CUADRANTE	N/A	OBJETO DE LA VISITA	Queja por presunto vertimiento

II. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)

INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	COMERCIAL <input type="checkbox"/>	EDUCACIÓN <input type="checkbox"/>	OFICIAL <input type="checkbox"/>
OTRO <input type="checkbox"/>	Situación.			
CUAL				

III. ASISTENTES (Consolidación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Andrea Tovar F.	Contratista	5716085578	andrea.tovar@gmail.com
Andrea Villami	Contratista	3139895704	andrea.villami@funza-cund.
Marina Sandoval		3124329707	marisam84@gmail.com

IV. SITUACIÓN ENCONTRADA (Descripción del Evento y/o Hallazgo)

En atención a queja interpuesta por la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda el Cacique la señora Marina Sandoval a cerca de un presunto vertimiento proveniente del parque Industrial El Cacique. Se realiza acercamiento por parte del personal adscrito a la secretaria de ambiente y bienestar animal el día 16 de Septiembre, al llegar al sitio recibe la visita la señora Marina Sandoval, quien nos acompaña a realizar inspección de los puntos del presunto vertimiento.

Primer punto de inspección ubicado en las coordenadas 4°43'32.905"N - 74°11'40.376"W, no se evidencia tubería.

Segundo punto de inspección ubicado en las coordenadas 4°43'33.156"N - 74°11'40.572"W, no se evidencia tubería.

Por otra parte la señora Marina manifiesta que la tubería observada se identificó hace dos años, anexo foto

Versión: 02

Fecha: 25-04-2024

Página: 1

V. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / COMPROMISOS

VI. MOTIVO DE LA VISITA

QUEJA ☒ ARBOL EN SITUACION DE RIESGO _____ PRAE _____ OTRO _____ CUAL: Prejunta Vestimiento.
 RESIDUOS SÓLIDOS _____
 RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA _____ RCD _____

VII. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE Marina Sandoval Pluillo
 C.C. 20549934
 CARGO Org. de Nte
 FIRMA Marina Sandoval Pluillo

VIII. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA

NOMBRE Andrea Talar R.
 C.C. 1093520124
 CARGO Contratista
 FIRMA Andrea Talar R.