



INFORME RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA ÁREA URBANA No.4

Se realizó recorrido de control y vigilancia en el cuadrante 1, barrio HATO Segundo Sector el día 06 de agosto del 2024, desde las coordenadas 4°42'27,336"N- 74°11'55,632"W hasta las coordenadas 4°42'21,648"N- 74°12'0,114"W (ver ilustración 1. Ruta amarilla), con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.



Ilustración 1. Recorrido verificación ambiental
Fuente: Google Earth



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30

Funza - Cundinamarca



En dicho recorrido se llevó a cabo el siguiente hallazgo:

Punto y coordenadas	Hallazgo	Registro fotográfico
Punto 1 Coordenadas 4°42'27.336"N 74°11'55.632"W	Inadecuada disposición y acumulación de residuos de demolición y construcción (RCDS).	

En el punto 1, se evidenció inadecuada disposición de residuos de construcción y demolición en espacio público, por lo tanto, se realiza acercamiento con el encargado de la obra y se le informa que de conformidad con los numerales 3 y 8 del artículo 111 de la ley 1801 de 2016, por la cual se expide el **Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana** no se debe arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad competente, así como en bienes de carácter público o privado. En caso de incurrir se dará aplicabilidad a medidas correctivas tales como: programa comunitario y multa.

Finalmente, la propietaria se comprometió firmando el acta de visita ambiental No. 119 a recoger dichos residuos de demolición y construcción; por tal motivo, se realiza seguimiento para verificar la limpieza del área el día 08 de agosto de 2024, constatando su recolección como puede observar en la ilustración 2.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Ilustración 2. Seguimiento limpieza

Durante el recorrido de control y vigilancia en los puntos 2, 3 y 4 se evidenció buen manejo de los residuos sólidos, toda vez que la comunidad saca sus residuos en los horarios establecidos por la empresa del servicio público de aseo, como se observa en las siguientes ilustraciones.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763


CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. +57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Punto 2



Punto 3



Punto 4

Ilustración 3. Evidencias recorrido

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó

YENIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ
Profesional Universitario
Revisó

LEIDY VALENTINA NAVARRETE
Contratista Control y Vigilancia
Elaboró

Anexo: Acta ambiental No.119.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca