



INFORME RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA ÁREA URBANA No.7

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal desde el ámbito preventivo realiza recorridos de control y vigilancia en áreas urbanas, con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.

Con base en lo anterior, el día 30 de Agosto del 2024 se realizó recorrido de control y vigilancia en el barrio Villa Paola, cuadrante 3 desde las coordenadas 4°43'30,486" N- 74°13'7.806"W hasta las coordenadas 4°43'38.376" N- 74°13'4.296"W (ver ilustración 1. Ruta verde)




Ilustración 1. Recorrido de Control Y Vigilancia N°7
Fuente: Google Earth



En dicho recorrido se evidenció el siguiente hallazgo:

Punto Y Coordenadas	Hallazgo	Registro Fotográfico
Punto 3 Coordenadas: 4°43'37.578"N- 74°13'13.902"O	Inadecuada disposición de residuos especiales por lo cual se realizó reporte a la EMAAF SAS ESP.	

Dentro del recorrido de control y vigilancia en los puntos 1,2,4,5,6 y 7 se evidenció buen manejo de los residuos sólidos, toda vez que la comunidad saca sus residuos en los horarios establecidos por la empresa del servicio público de aseo, como se observa en las siguientes ilustraciones.



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

03-FR-17 VER.10.2024



Ilustración 3. Fotos de los puntos del Recorrido de Control Y Vigilancia.


JENNIFER ANDREA TOVAR RODRÍGUEZ
Contratista
Contrato de prestación de servicios CPS20240972



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER11647
CO-ST-CER75376
CO-SA-CER75375