



INFORME RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA ÁREA URBANA No.18

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal desde el ámbito preventivo realiza recorridos de control y vigilancia en áreas urbanas, con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.

Con base en lo anterior, el día 22 de octubre del 2024 se realizó recorrido de control y vigilancia en el barrio Villa Diana, cuadrante 3 desde las coordenadas 4°43'16,002" N- 74°12'57.828"W hasta las coordenadas 4°43'11,58"N- 74°12'58,434"W(ver ilustración 1. Ruta verde)



Ilustración 1. Recorrido de Control Y Vigilancia N°18
Fuente: Google Earth



En dicho recorrido se llevó a cabo el siguiente hallazgo:

Punto y coordenadas	Hallazgo	Registro fotográfico
Punto 6 coordenadas 4°43'11,58"N- 74°12'58,434" W	Inadecuada disposición de residuos sólidos por lo cual se realizó reporte a la EMAAF SAS ESP.	 22 oct 2024 12:06:28 p. m. 4°43'11.58"N 74°12'58.434"W 58° NE 19a-1 Altitud:2574.8m Velocidad:3.4km/h Número de índice: 2846 

Dentro del recorrido de control y vigilancia en los puntos 1,2,3,4, y 5 se evidenció buen manejo de los residuos sólidos, toda vez que la comunidad saca sus residuos en los horarios establecidos por la empresa del servicio público de aseo, como se observa en las siguientes ilustraciones






Ilustración 2. Fotos de los puntos del Recorrido de Control Y Vigilancia.

JENNIFER ANDREA TOVAR RODRÍGUEZ
Contratista

Contrato de prestación de servicios CPS20240972



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER11647
CO-ST-CER75376
CO-SA-CER75375