



INFORME RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA ÁREA URBANA No.23

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal desde el ámbito preventivo realiza recorridos de control y vigilancia en área urbana, con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.

Con base en lo anterior, el día 09 de noviembre de 2024 se realizó recorrido de control y vigilancia en el barrio Serrezuelita desde las coordenadas 4°42'26,673"N- 74°12'42,526"W hasta las coordenadas 4°42'33,944"N- 74°12'43,984"W (ver ilustración 1. Ruta amarilla).



Ilustración 1. Recorrido verificación ambiental
Fuente: Google Earth



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



En dicho recorrido se llevó a cabo el siguiente hallazgo:

Punto y coordenadas	Hallazgo	Registro fotográfico
Punto 4 coordenadas 4°42'33,944"N- 74°12'43,984"W	Inadecuada disposición de residuos especiales, por lo cual se realizó reporte a la EMAAF SAS ESP.	 



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Dentro del recorrido de control y vigilancia en los puntos 1, 2 y 3 se evidenció buen manejo de los residuos sólidos, toda vez que la comunidad saca sus residuos en los horarios establecidos por la empresa del servicio público de aseo, como se observa en las siguientes ilustraciones.



Punto 1



Punto 2



Punto 3

Ilustración 2. Recorrido por cuadrante

Maria Coronado

MARIA ALEJANDRA CORONADO

Contratista

Contrato de prestación de servicios CPS20240910



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca