

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUSA – CUNDINAMARCA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA		FM - 092
			Versión: 1.0 Fecha: 01-03-2021 Página 1 de 2

VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA

FECHA:	04 SEPTIEMBRE 2024
LOCALIZACIÓN:	COMPOSTERA (COSO MUNICIPAL)
ASUNTO:	INSPECCIÓN A COMPOSTERA

PARTICIPANTES:

NOMBRES	CARGO	FIRMA
CRISTIAN MARTINEZ	Contratista	
EVELYNG CAROLINA CORTES LARA	Ingeniera Ambiental	

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza inspección el día 4 de septiembre a las 2:00 pm, donde se encuentra localizada la compostera con acompañamiento de CRISTIAN MARTINEZ encargado de la actividad, encontrando los siguientes hallazgos:

Se evidencia infraestructura en condiciones aceptables (paredes y puerta), pero se requiere intervención.





Área de bodega con elementos organizados, pero sin señalización



Área de trabajo administrativo sin asiento apropiado y elementos de botiquín por fuera de sitio expuesto a contaminación.



Área de maduración y pulimiento se observa lona verde y material para ser trabajado





Área de material terminado en sitio sin delimitación y señalización.



4 sept 2024 2:30:55 p.m.
5.4519N 73.8165W
Ing. Carolina Cortes

Área de compostera (estructura) en buenas condiciones, con varas de palo para señalizar información sobre el ingreso y egreso del material en cada cajón utilizado.



4 sept 2024 2:32:10 p.m.
5.4519N 73.8165W
Ing. Carolina Cortes

Área de trabajo con cajón improvisado el cual está fabricado en pedazos de tejas de aluminio y una tabla sostenida en canecas y en el suelo con lona verde.



4 sept 2024 2:26:55 p.m.
5.4519N 73.8165W
Ing. Carolina Cortes



Área de compostaje señalizado con respectivos letreros y cajones en buen estado.



4 sept 2024 2:32:38 p.m.
5.4519N 73.8165W
Ing. Carolina Cortes

4 sept 2024 2:32:44 p.m.
5.4519N 73.8165W
Ing. Carolina Cortes

Se evidencia desorden de tablas y reguero de residuos en los lados de la compostera



4 sept 2024 2:39:25 p.m.
5.4518N 73.8164W
Ing. Carolina Cortes

Se observa plástico negro en sitio de disposición ocasional de material orgánico y sin señalización



4 sept 2024 2:41:16 p.m.
5.4520N 73.8165W
Ing. Carolina Cortes



CONCLUSIONES:

1. Se recomienda realizar arreglo a la infraestructura (pared encima de la puerta de ingreso), pintura en pared y puerta y letrero con el nombre de la planta).
2. Es necesario contar en físico con el procedimiento realizado en la compostera y formatos organizados y limpios.
3. Instalar estantes para organización de elementos y señalizar.
4. Realizar adecuación de área administrativa para la persona que va a llevar formatos de control.
5. Organizar sitio para la maduración del material después de la ruta de recolección de residuos orgánicos.
6. Delimitación del espacio para dejar el compostaje finalizado e instalar señalización.
7. Se recomienda en el área de compostera organizar mejor la forma de marcar la fecha de ingreso y salida del material de los cajones para posterior tratamiento.
8. Mejorar la estructura del cajón para realizar la mezcla con el aserrín y señalizar área.
9. Realizar jornada de orden y aseo a la compostera y sus alrededores con el fin de no tener contaminación visual.
10. Señalar áreas de trabajo dentro de las instalaciones.
11. Arreglo de el baño en las instalaciones.
12. Se solicita realizar inspección por parte del área de seguridad y salud en el trabajo para señalización, ubicación de botiquín y charla al personal encargado del sitio en orden y aseo.

Carolina Cortes Lara.

**EVELYNG CAROLINA CORTES LARA
INGENIERA AMBIENTAL**

Elaborado por:		Retención documental		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Evelyn Carolina Cortes Lara		Laura Garzón Peña		Laura Garzón Peña	
Nombre del documento				Versión	
Dependencia		TRD		Consecutivo	