

## INFORME # 10

**META 256:** Implementar 1 Observatorio Ambiental en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático.

**ACTIVIDAD:** Se realiza recorridos de control y vigilancia donde se verifique el estado de la Ronda del Rio Bogotá, el Humedal Gualí, Humedal la Florida. notificando cualquier anomalía en esta actividad, adicional vigilar el cuidado de los recursos naturales de nuestro municipio.

**OBJETIVO:** Realizar recorridos por el humedal Gualí, Rio Bogotá, Humedal la Florida, identificando afectación al ecosistema frente vertimientos y succión de aguas del mismo, semovientes en la ronda.

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** Se realizó 1 recorrido por la ronda del Humedal Gualí. Descritos continuación:

**FECHA DE RECORRIDO:** 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023-RECORRIDO HUMEDAL GUALI- FINCA FURATENA

**DESCRIPCION DE AREA:** Se realiza el recorrido de control y vigilancia por la ronda del humedal GUALI el día 10 de noviembre del 2023 sector CACIQUE finca furatena, en las coordenadas 4° 46'12 N- 74°13'7 W, donde no se evidencio presencia de: residuos, motobombas, ganado en la ronda.

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:**



*Leidy Valentina Navarrete*

GESTORA AMBIENTAL

SECRETARIA DE AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL.

## INFORME # 11

**META 256:** Implementar 1 Observatorio Ambiental en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático.

**ACTIVIDAD:** Se realiza recorridos de control y vigilancia donde se verifique el estado de la Ronda del Rio Bogotá, el Humedal Gualí, Humedal la Florida. notificando cualquier anomalía en esta actividad, adicional vigilar el cuidado de los recursos naturales de nuestro municipio.

**OBJETIVO:** Realizar recorridos por el humedal Gualí, Rio Bogotá, Humedal la Florida, identificando afectación al ecosistema frente vertimientos y succión de aguas del mismo, semovientes en la ronda.

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** Se realizó 1 recorrido por la ronda del Humedal Gualí. Descritos continuación:

**FECHA DE RECORRIDO:** 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023-RECORRIDO HUMEDAL GUALI-SECTOR CACIQUE K.2

**DESCRIPCION DE AREA:** Se realiza el recorrido de control y vigilancia por la ronda del humedal GUALI el día 24 de noviembre del 2023 sector CACIQUE K.2, en las coordenadas 4° 43'36,654 N- 74°11'37,044 W, donde no se evidencio presencia de: residuos, motobombas, ganado en la ronda.

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:**



*Leidy Valentina Navarrete*

GESTORA AMBIENTAL

SECRETARIA DE AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL.

## INFORME # 12

**META 256:** Implementar 1 Observatorio Ambiental en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático.

**ACTIVIDAD:** Se realiza recorridos de control y vigilancia donde se verifique el estado de la Ronda del Rio Bogotá, el Humedal Gualí, Humedal la Florida. notificando cualquier anomalía en esta actividad, adicional vigilar el cuidado de los recursos naturales de nuestro municipio.

**OBJETIVO:** Realizar recorridos por el humedal Gualí, Rio Bogotá, Humedal la Florida, identificando afectación al ecosistema frente vertimientos y succión de aguas del mismo, semovientes en la ronda.

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** Se realizó 1 recorrido por la ronda del Humedal Gualí. Descritos continuación:

**FECHA DE RECORRIDO:** 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023-RECORRIDO HUMEDAL GUALI SECTOR EL HATO

**DESCRIPCION DE AREA:** Se realiza el recorrido de control y vigilancia por la ronda del humedal GUALI el día 24 de noviembre del 2023 sector del HATO, en las coordenadas  $4^{\circ} 42'10,95'' N - 74^{\circ} 11'56,01'' W$ , donde no se evidencio presencia de: residuos, motobombas, ganado en la ronda.

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:**



*Leidy Valentina Navarrete*

GESTORA AMBIENTAL

SECRETARIA DE AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL.

## INFORME #11

**META 256:** Implementar 1 Observatorio en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático

**ACTIVIDAD:** Se realiza recorridos de control y vigilancia donde se verifique el estado de la Ronda del Rio Bogotá, el Humedal Gualí, Humedal la Florida. notificando cualquier anomalía en esta actividad, adicional vigilar el cuidado de los recursos naturales de nuestro municipio.

**OBJETIVO:** Realizar recorridos por la ronda del humedal Gualí identificando afectación al ecosistema frente a vertimientos y succión de aguas del mismo.

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** Se realizó 1 recorrido por la ronda del HumedalGualí. Descrito a continuación:

### 1. 22 de noviembre de 2023-HUMEDAL GUALI-VIA SAN ANTONIO, LA FLORIDA



*Maria Coronado*

**MARIA ALEJANDRA CORONADO**

Gestora Ambiental

Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal

Nº Contrato: CO1.PCCNGR.5015135

## INFORME #12

**META 256:** Implementar 1 Observatorio en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático

**ACTIVIDAD:** Se realiza recorridos de control y vigilancia donde se verifique el estado de la Ronda del Rio Bogotá, el Humedal Gualí, Humedal la Florida. notificando cualquier anomalía en esta actividad, adicional vigilar el cuidado de los recursos naturales de nuestro municipio.

**OBJETIVO:** Realizar recorridos por la ronda del humedal Gualí identificando afectación al ecosistema frente a vertimientos y succión de aguas del mismo.

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** Se realizó 1 recorrido por la ronda del HumedalGualí. Descrito a continuación:

### 2. 24 de noviembre de 2023-HUMEDAL GUALI-VIA FUNZA-SIBERIA



*Maria Coronado*

**MARIA ALEJANDRA CORONADO**

Gestora Ambiental

Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal

Nº Contrato: CO1.PCCNGR.5015135

## INFORME # 11

**META 256:** Implementar 1 Observatorio Ambiental en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático.

**ACTIVIDAD:** Se realiza recorridos de control y vigilancia donde se verifique el estado de la Ronda del Rio Bogotá, el Humedal Gualí, Humedal la Florida. notificando cualquier anomalía en esta actividad, adicional vigilar el cuidado de los recursos naturales de nuestro municipio.

**OBJETIVO:** Realizar recorridos por el humedal Gualí, Rio Bogotá, Humedal la Florida, identificando afectación al ecosistema frente vertimientos y succión de aguas del mismo, semovientes en la ronda.

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** Se realizó 1 recorrido por la ronda del Humedal Gualí. Descritos continuación:

**Fecha recorrido:** 24 de noviembre de 2023 –Humedal Gualí – Finca La Mitaca

### DESCRIPCION DE AREA:

- Se realizo recorrido por la ronda del humedal Gualí el día 24 de noviembre de 2023 en la Finca La Mitaca, en las coordenadas  $4^{\circ}44'25.464''$  N –  $74^{\circ}12' 37.572''$  W, no se identificó la presencia de ninguna perturbación en este sector.

### EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



BRIAN ANDRES FANDIÑO GONZÁLEZ  
Gestor Ambiental  
Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal  
Nº Contrato: CO1.PCCNTR. 5033158

## INFORME # 12

**META 256:** Implementar 1 Observatorio Ambiental en Ambiente, Bienestar Animal y Cambio Climático.

**ACTIVIDAD:** Se realiza recorridos de control y vigilancia donde se verifique el estado de la Ronda del Rio Bogotá, el Humedal Gualí, Humedal la Florida. notificando cualquier anomalía en esta actividad, adicional vigilar el cuidado de los recursos naturales de nuestro municipio.

**OBJETIVO:** Realizar recorridos por el humedal Gualí, Rio Bogotá, Humedal la Florida, identificando afectación al ecosistema frente vertimientos y succión de aguas del mismo, semoviente en la ronda.

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** Se realizó 1 recorrido por la ronda del Humedal la Florida. Descritos continuación:

**Fecha recorrido:** 24 de noviembre de 2023- Húmeda Gualí – vereda Cacique sector Tienda Nueva

### DESCRIPCION DE AREA:

- Se realizo recorrido por la ronda del humedal Gualí el día de 24 noviembre de 2023 en la vereda el cacique sector Tienda nueva , en las coordenadas 4°47'20.526" N – 74°13'3.762" W, no se identificó la presencia de ninguna perturbación en este sector.

### EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



BRIAN ANDRES FANDIÑO GONZALEZ  
Gestor Ambiental  
Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal  
Nº Contrato: CO1.PCCNTR. 5033158