



INFORME RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA RONDA DEL RIO BOGOTA – VEREDA LA FLORIDA No. 2

Considerando que el Rio Bogotá fue catalogado como un ecosistema de vital importancia para su preservación y recuperación, el día 24 de abril de 2024, se realizó recorrido de control y vigilancia en la ronda del Rio Bogotá (Ver ilustración 1. Ruta amarilla), con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.




Ilustración 1. Recorrido
Fuente: Google Earth

Durante el recorrido el recorrido en la ronda del Rio Bogotá - Vereda la Isla, el cual se realizó desde las coordenadas 4°42'38,588" N - 74°10'21,296" W hasta las coordenadas 4°42'23,762" N - 74°10'14,82" W, no se evidenció presencia de motobombas, ganado, residuos, ni posibles rellenos.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Foto 1. Inicio recorrido



Foto 2. Punto recorrido río Bogotá



Foto 3. Fin recorrido

Brian Fandiño

BRIAN FANDIÑO

Gestor Ambiental

Contrato de prestación de servicios CPS20240438



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca