



INFORME RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA RONDA DEL HUMEDAL GUALI-BARRIO HATO SEGUNDO SECTOR-No.2.

El día 10 de abril de 2024, se realizó recorrido de control y vigilancia en la ronda del humedal Gualí (Ruta amarilla), ecosistema que fue declarado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR como Distrito Regional de Manejo Integrado a través del acuerdo 001 de 2014 "Por medio del cual se declaran como Distrito Regional de Manejo Integrado (DMI), los terrenos comprendidos por los humedales de Gualí, Tres Esquinas y Lagunas de Funzhé, y su área de influencia directa ubicada en los municipios de Funza, Mosquera y Tenjo, Cundinamarca", y estableció tres zonas: 1. Preservación (espejo de agua), 2. Recuperación (50 metros) y 3. Uso sostenible (100 metros), con el fin de identificar presuntas afectaciones ambientales.



Ilustración 1. Recorrido

Durante el recorrido en el segundo sector del barrio Hato, en la finca la ilusión en las coordenadas 4° 42'12,006" N- 74°11'48,984" W hasta las coordenadas 4° 42'2,936" N- 74°11'46,884" W, no se evidencia presencia ganado, residuos, ni posibles rellenos; sin embargo, se observan mangueras en la ronda del humedal sin presencia de motobombas. Dado a que no fue posible realizar acercamiento con personas del predio, se programará visita para revisar la presunta captación de aguas superficiales y permiso de concesión.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. +57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Ilustración 2. Evidencias recorrido

Leidy Navarrete

LEIDY VALENTINA NAVARRETE

Gestor ambiental

Contrato de prestación de servicios CPS20240272



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30

Funza - Cundinamarca