

## INFORME RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA ÁREA URBANA No.7

Se realizó recorrido de control y vigilancia en el cuadrante 3, barrio La Cita el día 20 de mayo del 2024, desde las coordenadas 4°42'52,158" N- 74°12'54.618" 'O hasta las coordenadas 4°42'55,44" N- 74°12'49.866"O (ver ilustración 1. Ruta amarilla), con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes



Ilustración 1. Recorrido de Control Y Vigilancia  
Fuente: Google Earth

En dicho recorrido en el punto 4, se evidenció el lavado de andenes por parte del establecimiento comercial Cielito Lindo, en la dirección Calle 10a #12-36 barrio La Cita (ver ilustración 2. Polígono Verde), coordenadas 4°42'52.625" N- 74°12'51.746" W como se muestra en ilustración 3.



Ilustración 2. Ubicación del predio  
Fuente: Google Earth



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

C.P 250020  
Tel. (601) 8234070  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. (601) 8257620  
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Ilustración 3. Punto 4 Lavado de Andén

El establecimiento comercial "Cielito Lindo" se encuentra identificado con cédula catastral 252860100000000570082000000000, de conformidad con la consulta realizada en el geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.




Ilustración 4. Consulta Catastral  
Fuente: IGAC



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750






Con base en lo anterior, se realizó acercamiento al establecimiento comercial "Cielito Lindo", de conformidad con el acta de visita ambiental No. 063, informando que el vertimiento de sustancias a las redes de alcantarillado pluvial corresponde a un comportamiento que afecta la seguridad y bienes en relación con los servicios públicos, de acuerdo al numeral 3 del artículo 28 de la Ley 1801 de 2016 "Por el cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia" que establece "... Los siguientes comportamientos que afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos: 3. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento...", el cual es objeto de aplicación de multa como medida correctiva.

Así mismo, se indicó que las rejillas que hacen parte del alcantarillado pluvial tiene como fin la recolección y transporte de aguas lluvias, ya que su descarga se realiza a cuerpos hídricos tales como el humedal Gualí, que se pueden ver afectados por la descarga de jabones u otras sustancias utilizadas para el proceso de limpieza y desinfección, por lo tanto, se recomienda no realizar dichas actividades si pena de incurrir en comportamientos objetos de aplicación de medidas correctivas.

Finalmente se realizaron las siguientes recomendaciones:

Abstenerse de realizar el vertimiento de sustancias al alcantarillado pluvial, producto del lavado de andenes, fachadas, bienes muebles, dando alcance al numeral 3 del artículo 28 de la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", el cual establece "Los siguientes comportamientos que afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos en el numeral 3: Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.", teniendo en cuenta que en caso de incurrir en dicho comportamiento dará lugar a la aplicación de multa como medida correctiva. Es importante manifestar que el ciudadano Jorge Agudelo se abstuvo de firmar el acta de visita ambiental.

Por otra parte, referente a los puntos: 1,2,3,5,6,7,8,9 del recorrido de control y vigilancia no se encontraron afectaciones ambientales y se realiza buen manejo de los residuos sólidos, toda vez que la comunidad saca sus residuos sólidos en los horarios establecidos por la empresa del servicio público de aseo, como se observa en las siguientes ilustraciones:



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750




ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

C.P 250020  
Tel. (601) 8234070  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. (601) 8257620  
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Ilustración 5. Recorrido de control y vigilancia

  
**ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME**  
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal  
Aprobó

  
**YENNIFER RODRÍGUEZ DÍAZ**  
Profesional Universitario  
Revisó

  
**JENNIFER ANDREA TOVAR RODRÍGUEZ**  
Gestor ambiental  
Elaboró



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750