



RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA VEREDA SIETE TROJES. No.18

Se realizó recorrido de control y vigilancia de los componentes ambientales en áreas rurales del municipio de Funza, vereda Siete Trojes, el día 25 de junio de 2024, desde las coordenadas 4°43'43.554"N - 74°13'18.804"W hasta las coordenadas 4°43'38.387"N - 74°13'25.81"W (ver ilustración 1. Ruta amarilla), con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.



Ilustración 1. Recorrido verificación ambiental -Vereda Siete Trojes.
Fuente: Google Earth.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca



En dicho recorrido se evidencio la siguiente afectación ambiental:

| Punto y coordenadas | Hallazgo | Registro fotográfico |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 - 4°43'42.882"N - 74°13'19.678" W | Inadecuada disposición y acumulación de residuos de construcción y demolición. (RCDS) | |

Tabla 1. Hallazgo recorrido Siete Trojes.

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó

YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ
Profesional Universitario
Revisó

BRIAN ANDRÉS Fandiño GONZALEZ
Contratista – Gestor ambiental
Elaboro



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750