



INFORME RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA ÁREA URBANA No.9

Se realizó recorrido de control y vigilancia en el cuadrante 2, barrio SERREZUELITA el día 30 de abril del 2024, desde las coordenadas 4°42'33,214"N- 74°12'35,036"W hasta las coordenadas 4°42'46,510"N- 74°12'32,447"W (ver ilustración 1. Ruta amarilla), con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.



Ilustración 1. Recorrido de verificación ambiental
Fuente: Google Earth

En dicho recorrido se llevó a cabo el siguiente hallazgo:

Punto y coordenadas	Hallazgo	Registro fotográfico
Punto 1 Coordenadas 4°42'33.214"N 74°12'35.036"W	Vertimiento al alcantarillado pluvial en la actividad de limpieza y desinfección.	 <p>mar, abr. 30 2024, 09:01:24.9 4° 42' 33.214" N, 74° 12' 35.036" W 81° E Carrera 6B 12-100-12-8 Funza Cundinamarca Colombia Altitud: 2550.3 meter Velocidad: 1.7 km/h</p>



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca




En el punto 1, se evidenció vertimiento al alcantarillado pluvial, debido a la actividad de limpieza y desinfección de un establecimiento comercial, con base en lo anterior se realizó acercamiento con el establecimiento comercial “Droguería Punto Celeste J2” informando que de conformidad con el numeral 3 del artículo 28 de la ley 1801 de 2016, por la cual no debe arrojarse en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento. En caso de incurrir se dará aplicabilidad a medida correctiva consistente en multa.

El administrador se compromete firmando el acta de visita ambiental No. 056 a abstenerse de realizar el vertimiento de sustancias al alcantarillado pluvial, producto del lavado de andenes, fachadas y bienes muebles.

Durante el recorrido de control y vigilancia en los puntos 2 y 3 no se evidenció vertimientos en el área y la comunidad saca sus residuos en los horarios establecidos por la empresa del servicio público de aseo, como se observa en las siguientes ilustraciones.

Punto 2



Punto 3



Ilustración 2. Evidencias recorrido

Finalmente, el día 11 de mayo del 2024 se realiza seguimiento evidenciándose que el establecimiento comercial “Droguería Punto Celeste J2” continúa realizando vertimiento de sustancias actividades al alcantarillado pluvial municipal, derivado de las actividades de limpieza y desinfección, omitiendo las recomendaciones dadas por el personal adscrito a la Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. +57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05





Ilustración 3. Vertimiento durante seguimiento

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME

Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal

Aprobó

YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ

Profesional Universitario

Revisó

Maria Coronado

MARIA ALEJANDRA CORONADO

Gestor ambiental

Elaboró

Anexo: Acta ambiental No. 056 y registro fotográfico



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca