

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GESTIÓN PARA EL AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL			34-FR-20
	ACTA DE VISITA AMBIENTAL No 034			Versión: 00
				Fecha: 2023-08-18
I. DATOS DEL SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA				
NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCION	Sebastian Barrios Cundeportes		FECHA	01 Abril 2024
CÉDULA / NIT / T.I	1073510942		EDAD	30 Años
DIRECCIÓN	Calle 15 # 20A-22		CORREO ELECTRÓNICO	Juansebastianbarriosatalvaro@gmail.com
BARRIO / UBICACIÓN	Villa Paul		FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO	Maria Alejandra Coronado
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL	NA		DISCAPACIDAD	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
TELÉFONOS	8214365095		VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
CUADRANTE	(3) 4		OBJETO DE LA VISITA	Queja de desperdicio de agua.
III. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)				
INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> EDUCACION <input type="checkbox"/> OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> OTRO CUAL <input checked="" type="checkbox"/>				
IV. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)				
NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	
Sebastian Barrios	Coordinador de escenarios deportivos y mantenimiento	8214365095	Juansebastianbarriosatalvaro@gmail.com	
V. SITUACIÓN ENCONTRADA / OBJETIVO DE LA REUNIÓN (Descripción del Evento y/o Hallazgo)				
<p>Se realiza visita de control en el parque denominado "la Fraternidad" donde se evidencian 21 boquillas las cuales trabajan con bombas de agua que se encuentran ubicados en el piso, en la entrada del parque. el agua utilizada proviene del acueducto y es tratada por el personal de cundeportes.</p> <p>se maneja sistema de recirculación es decir, que no se está desperdiciando el agua ya que esta se usa una y otra vez. (Retorno)</p>				
VI. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / OBSERVACIONES / COMPROMISOS (Descripción de las medidas tomadas)				
<p>el sistema funciona automáticamente, en el día se activan varias veces con una duración aproximada de 8 minutos.</p> <p>Las Fuentes que estan dentro del parque unicamente funcionan las Fines de semana.</p>				
VII. MOTIVO DE LA VISITA (Descripción de las acciones realizadas)				
DENUNCIO <input checked="" type="checkbox"/> ARBOL EN SITUACION DE RIESGO <input type="checkbox"/>	PROCEDA <input type="checkbox"/> GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS <input type="checkbox"/>	PRAE <input type="checkbox"/> RCD <input type="checkbox"/>	RIEGOS <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	CUAL:
VIII. DOCUMENTO QUE GENERO LA VISITA				
INFORME TÉCNICO <input type="checkbox"/> DENUNCIO <input checked="" type="checkbox"/>	COMPARENDO LEY 1801 DE 2016 <input type="checkbox"/> INFORME CAR <input type="checkbox"/>	CUAL:		
IX. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA (Datos diligenciados por el Solicitante)		XI. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA		
NOMBRE C.C. CARGO FIRMA Sebastian Barrios 1073510942 Coordinador Escenarios Dep.		NOMBRE C.C. CARGO FIRMA Maria Alejandra Coronado CC 1001949061 Gestora Ambiental. Maria Coronado.		