



INFORME TÉCNICO QUEJA DESPERDICIO DE AGUA

Teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por desperdicio de agua en zona urbana, se realizó recorrido de control y vigilancia, con el fin de inspeccionar la posible afectación del recurso hídrico el día 01 de abril por parte del personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, de conformidad con el acta de visita ambiental No. 034, en el parque “La Fraternidad” ubicado en el barrio Villa Paul (polígono amarillo), coordenadas 4°43'22.46" N 74°12'53.59" W, como se muestra en la siguiente ilustración:



Ilustración 1. Ubicación de predio
Fuente: Google Earth

Durante el recorrido de inspección en el parque denominado “La Fraternidad” se evidencian alrededor de 21 boquillas las cuales trabajan automáticamente con bombas de agua que se encuentran ubicadas en el piso en la entrada del parque. Dicha visita se realizó en compañía del personal del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte Cundeportes Funza encargado del mantenimiento y embellecimiento de esta área, el cual manifiesta que el agua utilizada en las fuentes del parque proviene de la empresa municipal de acueducto, alcantarillado y aseo de Funza (EMAAF), sin embargo, ésta no se cambia ya que se le realiza tratamiento por parte del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte Cundeportes Funza (piscinero) para garantizar su calidad.

Adicionalmente, se maneja sistema de recirculación de agua, por lo tanto, no se está generando desperdicio o afectación al recurso hídrico, ya que ésta es reutilizada. Este sistema funciona de manera automática varias veces en el día con una duración aproximada de 8 minutos. (Se apagan cuando se les acaba el agua a las bombas y el proceso inicia nuevamente cuando se llenan).



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. +57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Ilustración 2. Fuentes



Ilustración 3. Fuentes

Maria Coronado

MARÍA ALEJANDRA CORONADO

Gestor ambiental

Elaboró

YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ

Profesional Universitario

Revisó

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME

Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal

Aprobó

Anexo: Acta de visita ambiental No. 034 y registro fotográfico



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30

Funza - Cundinamarca