



INFORME TÉCNICO QUEJA LAVADO DE ANDENES

Teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por el lavado de andenes por parte del establecimiento comercial "Tienda de pijamas Lupe", el día 10 de Abril personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal realizó inspección, de conformidad con el acta de visita ambiental No 043 en el predio ubicado en la dirección carrera 13 # 10-64 barrio La Cita (ver ilustración 1. Polígono Verde), coordenadas 4°42'54,948" N- 74°12'50.886" W como se muestra en ilustración 2.




Ilustración 2. Ubicación de Local
Fuente: Google Earth



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750



Ilustración 2. Ubicación de la queja

El establecimiento comercial "Tienda de pijamas Lupe" se encuentra identificado con cédula catastral 252860100000000570002000000000, de conformidad con la consulta realizada en el geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.



Ilustración 3 Consulta Catastral
Fuente: IGAC



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

De la atención de la queja, se realizó acercamiento con personal del establecimiento comercial "Tiendas de pijamas Lupe", informando que el vertimiento de sustancias a las redes de alcantarillado pluvial corresponde a un comportamiento que afecta la seguridad y bienes en relación con los servicios públicos, de acuerdo al numeral 3 del artículo 28 de la Ley 1801 de 2016 "Por el cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia" que establece "... Los siguientes comportamientos que afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos: 3. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento...", el cual es objeto de aplicación de multa como medida correctiva.

Así mismo, se indicó que las rejillas que hacen parte del alcantarillado pluvial tiene como fin la recolección y transporte de aguas lluvias, ya que su descarga se realiza a cuerpos hídricos tales como el humedal Gualí, que se pueden ver afectados por la descarga de jabones u otras sustancias utilizadas para el proceso de limpieza y desinfección, por lo tanto, se recomienda no realizar dichas actividades so pena de incurrir en comportamientos objetos de aplicación de medidas correctivas.




Ilustración 4. Queja



Ilustración 5. Atención a Queja

Con base en lo anterior se realizaron las siguientes recomendaciones:

1. Abstenerse de realizar el vertimiento de sustancias al alcantarillado pluvial, producto del lavado de andenes, fachadas, bienes muebles, dando alcance al numeral 3 del artículo



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



28 de la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", el cual establece "Los siguientes comportamientos que afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos en el numeral 3: Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.", teniendo en cuenta que en caso de incurrir en dicho comportamiento dará lugar a la aplicación de multa como medida correctiva.

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME

Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó

YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ

Profesional Universitario
Revisó

JENNY ANDREA VILLAMIL RIVERA

Profesional Universitario
Revisó

JENNIFER ANDREA TOVAR RODRÍGUEZ

Gestor ambiental
Elaboró



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750