



INFORME TÉCNICO QUEJA DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS

Teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por disposición inadecuada de residuos, el personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal realizó vistas de control y vigilancia (Ruta amarilla) en el barrio México, con el fin de dar a conocer a los establecimientos comerciales: Chatarrería J Y J, Cristal Car y Made Centro los comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos, así como las medidas correctivas a aplicar en caso de incurrir en alguno de dichos comportamientos. Se realizaron visitas el día 15 de abril del presente año, en las coordenadas 4°42'55,254" N- 74°12'20,364" W hasta las coordenadas 4°42'55,734" N- 74°12'19,494" W como se muestra en la siguiente ilustración:



Ilustración 1. Ubicación de predios
Fuente: Google Earth

Durante las visitas de control no se evidenció inadecuada disposición de residuos o vectores en el área; sin embargo, se realiza acercamiento a tres (3) establecimientos comerciales, donde se les indica sobre el artículo 111 “**Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales**” de la ley 1801 del 2016-Código Nacional de Policía, la cual indica los siguientes parámetros:

- Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de residencia o domicilio.
- Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad competente.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05

-Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado.



Ilustración 2. Visita de control área comercial



Ilustración 3. Visita de control área comercial




Ilustración 4. Visita de control área comercial



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. +57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Finalmente, en el acercamiento con los establecimientos comerciales se suscribieron actas de visita No. 046 (Made Centro), 047 (Chatarrería J y J) y 048 (Cristal Car), dejando como compromiso la gestión integral de los residuos sólidos; evitando su disposición en esquinas, postes u otro lugar diferente al domicilio, teniendo en cuenta que incurrir en dicho comportamiento será objeto de aplicaciones de medidas correctivas tales como:

- Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
- Amonestación
- Multa General

Anexo: Actas de visita ambiental No. 046, 047, 048 y registro fotográfico

Leidy Navarrete

LEIDY VALENTINA NAVARRETE

Gestor ambiental

Elaboró

Yennifer Rodríguez Díaz
YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ
Profesional Universitario
Revisó

Alexandra Buitrago Guacaneme
ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca