 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GESTIÓN PARA EL AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL	34-FR-20
		Versión: 00
	ACTA DE VISITA AMBIENTAL No. 050	Fecha: 2023-08-18

I. DATOS DEL SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA		II. DATOS GENERALES	
NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCIÓN	Audubon El Hato	FECHA	18 Abril 2024
CÉDULA / NIT / T.I	1000464590	EDAD	11
DIRECCIÓN	Carrera 2 # 19-08	CORREO ELECTRÓNICO	brayan151720@icloud.com
BARRIO / UBICACIÓN	Hato	FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO	Nora Alejandra Coronado
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL	NA	DISCAPACIDAD	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
TELÉFONOS	3108906462	VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
CUADRANTE	1	OBJETO DE LA VISITA	Queja uso inadecuado del recurso hídrico.

III. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)

INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	COMERCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	EDUCACIÓN <input type="checkbox"/>	OFICIAL <input type="checkbox"/>	OTRO CUAL <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	---	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

IV. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Brayan Martínez Sierra	Administrador	3108906462	brayan151720@icloud.com
Gina Velez Coronado	Administradora	3107170364	gibabe@icloud.com

V. SITUACIÓN ENCONTRADA / OBJETIVO DE LA REUNIÓN (Descripción del Evento y/o Hallazgo)

Se realiza visita de control evidenciando que el audubon se abastece de la empresa de acueducto, Alcantarillado y aseo de Funza - EMASF y también de la recolección de aguas lluvias mediante canales y tubos los cuales están conectados al establecimiento.

El audubon presta sus servicios únicamente a motocicletas. Este cuenta con su trampa para la recolección de lodos los cuales son sacados trimestralmente para la recolección por parte de la EMASF. Última recogida mes Enero-Febrero con POR No. 101502.

VI. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / OBSERVACIONES / COMPROMISOS (Descripción de las medidas tomadas)






Se recomienda hacer un uso controlado del recurso hídrico para garantizar el ahorro y preservación de este.

VII. MOTIVO DE LA VISITA (Descripción de las acciones realizadas)

DENUNCIO <input checked="" type="checkbox"/>	PROCEDA <input type="checkbox"/>	PRAE <input type="checkbox"/>	RIEGOS <input type="checkbox"/>	CUAL:
ARBOL EN SITUACIÓN DE RIESGO <input type="checkbox"/>	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS <input type="checkbox"/>	RCD <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	

VIII. DOCUMENTO QUE GENERO LA VISITA

INFORME TÉCNICO <input type="checkbox"/> COMPARENDO LEY 1801 DE 2016 <input type="checkbox"/> DENUNCIO <input checked="" type="checkbox"/> INFORME CAR <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	CUAL:
--	-------

IX. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA (Datos diligenciados por el Solicitante) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">NOMBRE C.C.</td> <td style="width: 30%;">CARGO</td> <td style="width: 40%;">FIRMA</td> </tr> <tr> <td>Brayan Martínez</td> <td>Administrador</td> <td></td> </tr> </table>	NOMBRE C.C.	CARGO	FIRMA	Brayan Martínez	Administrador		XI. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">NOMBRE C.C.</td> <td style="width: 30%;">CARGO</td> <td style="width: 40%;">FIRMA</td> </tr> <tr> <td>Nora Alejandra Coronado</td> <td>Gestora Ambiental</td> <td></td> </tr> </table>	NOMBRE C.C.	CARGO	FIRMA	Nora Alejandra Coronado	Gestora Ambiental	
NOMBRE C.C.	CARGO	FIRMA											
Brayan Martínez	Administrador												
NOMBRE C.C.	CARGO	FIRMA											
Nora Alejandra Coronado	Gestora Ambiental	