



INFORME TÉCNICO QUEJA USO INADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO

Teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por uso inadecuado del recurso hídrico, se realizó visita técnica ambiental, con el fin de inspeccionar la posible afectación del recurso hídrico, el día 18 de abril por parte del personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, de conformidad con el acta de visita ambiental No. 050, en el establecimiento comercial denominado “Auto lavado el Hato” ubicado en el barrio Hato (polígono amarillo), coordenadas 4°42'22.826" N 74°12'1.370" W, como se muestra en la siguiente ilustración:



Ilustración 1. Ubicación de predio
Fuente: Google Earth

El predio denominado “Auto lavado el Hato” se encuentra identificado con cedula catastral 252860100000000380004000000000, de conformidad con la consulta realizada en el geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. +57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Ilustración 2. Ubicación de predio
Fuente: Google Earth

Durante la visita técnica ambiental se evidencia que el “Auto Lavado el Hato” cuenta con trampa de grasas de la cual se extraen lodos cuya disposición final se realiza trimestralmente con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza - EMAAF”

Adicionalmente, el auto lavado se abastece del servicio público de acueducto y de la recolección de aguas lluvias mediante canaletas y tubos que están conectados a tanques ubicados al interior del establecimiento, es decir que son utilizados para la actividad económica realizada en el predio, por lo tanto, no se está generando un uso inadecuado o afectación al recurso hídrico, ya que el auto lavado cuenta con sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias que permiten que el consumo de agua potable sea reducido.




Ilustración 3. Auto lavado el Hato



Ilustración 4. Canaletas y tubos



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Finalmente, se le recomendó al establecimiento comercial hacer uso controlado del recurso hídrico para garantizar el ahorro y preservación de este.

Maria Coronado

MARÍA ALEJANDRA CORONADO

Gestor ambiental
Elaboró

Yennifer Rodríguez Díaz

YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ

Profesional Universitario
Revisó

Alexandra Buitrago Guacaneme

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME

Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó

Anexo: Acta de visita ambiental No. 050 y registro fotográfico



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca