



INFORME TÉCNICO VISITA QUEJA PRESUNTO RELLENO CANAL GALICIA.

Teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por presunto relleno en el vallado Galicia, el día 25 de abril del 2024 personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal realizó inspección, de conformidad con el acta de visita ambiental No. 054, en el canal Isla Galicia ubicado en vereda la Isla (ver ilustración 1), coordenadas $4^{\circ}44'58.784''$ N y $74^{\circ}10'10.887''$ W, como se muestra en la ilustración 2:



Ilustración 1. Ubicación Canal Isla Galicia
Fuente: Google Earth



Ilustración 2. Canal Isla Galicia



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca



Con la finalidad de identificar presunto relleno en el canal Isla Galicia, se realizó recorrido desde las coordenadas 4°45'2.818" N - 74°10'12.882" W hasta las coordenadas 4°44'58.538"N - 74°10'11.092"W (Ver ruta amarilla-ilustración 3).



Ilustración 3. Recorrido
Fuente: Google Earth

Del recorrido de inspección se pudo identificar:

- El canal Isla Galicia se encuentra ubicado perpendicularmente al carreteable en el que se hizo el recorrido.
- Se evidencia vallado en las coordenadas 4°44'58.709" N - 74°10'10.862" W (ver ilustración 4 y 5).
- No se identificó ninguna perturbación o posible relleno en el vallado perteneciente al área de influencia del municipio de Funza.
- Se evidencia el movimiento de tierra para conformación del carreteable, actividad que no conlleva ninguna afectación ambiental sobre el canal Isla Galicia, ya que ésta no se realiza sobre sus áreas de influencia. (Ver ilustración 6)



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Vallado



Ilustración 4. Entrada Vallado



Salida
vallado

Ilustración 5. Salida Vallado



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca




ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05




Ilustración 6. Movimiento de tierra para conformación de carretable sin influir en el canal Isla Galicia


ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó


YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ
Profesional Universitario
Revisó


JENNY ANDREA VILLAMIL RIVERA
Contratista
Revisó


BRIAN FANDIÑO
Contratista- Gestor Ambiental
Elaboró

Anexo: Acta de visita ambiental No. 054 y registro fotográfico



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca