

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GESTIÓN PARA EL AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL		34-FR-20
	ACTA DE VISITA AMBIENTAL No 004		Versión: 00
			Fecha: 2023-08-18
I. DATOS DEL SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA			
NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCION CÉDULA / NIT / T.I DIRECCIÓN BARRIO / UBICACIÓN VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL TELÉFONOS CUADRANTE		II. DATOS GENERALES FECHA EDAD CORREO ELECTRÓNICO FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO DISCAPACIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO OBJETO DE LA VISITA	
Parqueadero Donde Rafa / Daisy Camargo 20.995.583 Calle 23 Siete Trojes —, — 312 479 0117 3		Enero 15 / 2024 Jennyfer Rodriguez Diaz SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Queja vertimiento	
III. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita) INDUSTRIAL _____ COMERCIAL <input checked="" type="checkbox"/> EDUCACION _____ OFICIAL _____ OTRO CUAL _____			
IV. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)			
NOMBRE CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO		NOMBRE CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO	
Jennyfer Rodriguez Diaz Prof. Universitario 312 479 0117 jrodriguez@funza-condemarc.gov.co		Daisy Camargo Prof. Universitario 312 479 0117 dscamargoh@funza.edu.co	
V. SITUACIÓN ENCONTRADA / OBJETIVO DE LA REUNIÓN (Descripción del Evento y/o Hallazgo) <p>En caseta de vigilancia se observa tubería del lavaplatos que descarga al predio continuo generando prontamente contaminación al suelo por materia orgánica, tóxica. Se manifiesta que el predio cuenta con pozo séptico, sin embargo no fue posible su verificación ya que se encuentra tapado. Se informa que es prohibido realizar vertimientos de aguas residuales domésticas sin el correspondiente permiso emitido por la autoridad ambiental competente.</p>			
VI. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / OBSERVACIONES / COMPROMISOS (Descripción de las medidas tomadas) <p>Se recomienda realizar saneamiento al pozo séptico. Se realizará visita de seguimiento para evidenciar conexión y verificar pozo séptico en 15 días.</p>			
VII. MOTIVO DE LA VISITA (Descripción de las acciones realizadas) DENUNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PROCEDA _____ PRAE _____ RIEGOS _____ CUAL: _____ ARBOL EN SITUACION DE _____ GESTION DE RESIDUOS _____ RCD _____ OTRO _____ RIESGO _____ SOLIDOS _____			
VIII. DOCUMENTO QUE GENERO LA VISITA INFORME TÉCNICO _____ COMPARENDO LEY 1801 DE 2016 _____ CUAL: _____ DENUNCIA <input checked="" type="checkbox"/> INFORME CAR _____ OTRO _____			
IX. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA (Datos diligenciados por el Solicitante) NOMBRE C.C. CARGO FIRMA Daisy Camargo cc. 20995583		XI. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA NOMBRE C.C. CARGO FIRMA Jennyfer Rodriguez D. Prof. Universitario	