 ALCALDÍA DE FUNZA	CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL SITIO WEB
	20-FR-23

**EL SUSCRITO PROFESIONAL DE PROCESO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EL DÍA 24 DE ENERO DE
2024**

HACE CONSTAR:

Que se realizó la publicación en el sitio web de la Alcaldía de Funza de la notificación de asunto: Notificación Respuesta radicado 202406500000812 del 12 de enero del 2024 - queja por mal manejo de aguas negras., Desde el 17 de enero de 2024 al 23 de enero de 2024., en el enlace:

<https://funzacundinamarca.micolombiadigital.gov.co/publicaciones-anonimas-822611/respuesta-radicado-202406500000812-del-12-de-enero-del>

De conformidad a lo establecido en el artículo 69 del Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso administrativo



Juan Pablo Guzmán Gutiérrez

Profesional Proceso de Seguridad y Privacidad de la Información



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05



2024800000003411
2024-01-15 14:06:41

Funza, Cundinamarca

Señor (a)
ANÓNIMO
Funza


Asunto: Respuesta radicado 202406500000812 del 12 de enero del 2024 – Queja por mal manejo de aguas negras

Respetado (a) Señor (a):

Reciba un cordial saludo por parte de la Administración Municipal bajo la dirección de la señora alcaldesa Dra. Jeimmy Villamil Buitrago, y la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, deseándole éxitos en sus labores diarias.

De acuerdo al asunto de referencia y con el fin de dar alcance a la queja interpuesta ante la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, referente a mal manejo de aguas residuales, se informa que el día 15 de enero se realizó visita técnica en el Parqueadero “Donde Rafa”, de conformidad con el acta de visita ambiental No. 004, anexa al presente, en la cual se evidenció tubo de descarga de aguas procedentes del lavaplatos de la caseta de vigilancia, realizando descarga directa al suelo del predio contiguo a dicho parqueadero.

Ilustración 1. Tubería de descarga de aguas residuales domésticas de lavaplatos



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca



2024800000003411

2024-01-15 14:06:41

La persona que atiende la visita manifiesta que el predio no tiene conexión al sistema de alcantarillado público, por lo tanto, el predio cuenta con pozo séptico como sistema de tratamiento de aguas residuales, el cual no fue posible inspeccionar, toda vez que se encontraba tapado.

Con base en lo anterior, se indicó por parte de esta Secretaría que no se puede realizar vertimientos de aguas residuales domésticas al suelo sin el permiso de vertimientos emitido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, por lo tanto, se solicitó realizar las adecuaciones correspondientes para la conexión de la tubería del lavaplatos a al pozo séptico, al cual se debe realizar el debido mantenimiento de tal modo que se permita su inspección.



Dichas acciones serán constatadas en un lapso de quince (15) días, a través de visita técnica de seguimiento, y de ese modo validar las medidas de prevención de acuerdo a la misionalidad de la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal.

Agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,


GUILLERMO ALFONSO SÁNCHEZ
Secretario de Ambiente y Bienestar Animal

Anexo: Acta de visita ambiental No. 004

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	Ing. Guillermo Alfonso Sánchez	Jefe de Despacho		15/01/2024
Proyectó	Ing. Yennifer Rodríguez Díaz	Profesional Universitario		15/01/2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30

Funza - Cundinamarca