



Yennifer Rodriguez Diaz &lt;yrodriguezd@funza-cundinamarca.gov.co&gt;

---

## Remisión queja presuntos vertimientos de aguas residuales al suelo

---

**Secretaría Ambiente y Bienestar Animal** <secretariaambiente@funza-cundinamarca.gov.co>22 de enero de 2024,  
15:49

Para: sau@car.gov.co, Yennifer Rodriguez Diaz &lt;yrodriguezd@funza-cundinamarca.gov.co&gt;

Doctora

**MERCY JOHANNE OSPINA CUARTAS**

Directora Regional Sabana Occidente

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

[sau@car.gov.co](mailto:sau@car.gov.co)

Asunto: Remisión queja presuntos vertimientos de aguas residuales al suelo

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo por parte de la Administración Municipal bajo la dirección de la señora alcaldesa Dra. Jeimmy Villamil Buitrago, y la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, deseándole éxitos en sus labores diarias.

De acuerdo al asunto de referencia, se adjunta oficio de remisión.

Agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

--

**Alexandra Buitrago Guacaneme**

Secretario de Despacho

Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal

Carrera 14 No.13-05, Palacio Municipal

Código Postal: 250020

Tel: (571) 8234070/4071

e-mail [secretariaambiente@funza-cundinamarca.gov.co](mailto:secretariaambiente@funza-cundinamarca.gov.co)

---

### 16 adjuntos

**4.jpg**  
184K



**5.jpg**  
348K



**1.jpg**  
310K



**2.jpg**  
255K



**3.jpg**  
254K



**6.jpg**  
411K



**8.jpg**  
417K



**7.jpg**  
516K



**9.jpg**  
463K



**12.jpg**  
335K



**11.jpg**  
537K



**10.jpg**  
469K



**13.jpg**  
288K



**2. Acta de visita 004.pdf**  
956K



**5. Acta de visita 007.pdf**  
1138K



**6. Remisión CAR.pdf**  
1883K



ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

C.P. 250020  
Tel. +57(1) 823 40 70  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. + 57(1) 825 76 20  
Dir. Cra. 14 No. 13-05



2024800000005271

2024-01-22 12:04:49

Funza, Cundinamarca

Doctora

**MERCY JOHANNE OSPINA CUARTAS**

Directora Regional Sabana Occidente

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

sau@car.gov.co

Asunto: Remisión queja presuntos vertimientos de aguas residuales al suelo

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo por parte de la Administración Municipal bajo la dirección de la señora alcaldesa Dra. Jeimmy Villamil Buitrago, y la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, deseándole éxitos en sus labores diarias.

De acuerdo al asunto de referencia y teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por el vertimiento de aguas residuales domésticas, se realizaron visitas técnicas los días 15 y 19 de enero por parte del personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, de conformidad con las actas de visita ambiental No. 004 y 007, en el establecimiento comercial "Parqueadero Donde Rafa" (polígono amarillo), ubicado en el la vereda Siete Trojes en la calle 23 con carrera 9, detrás de la empresa Grival y contiguo al barrio Villa María etapa 4 del municipio de Mosquera, coordenadas 4°43'3.45" N y 74°13'14.172" W, como se muestra en la siguiente ilustración:



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30

Funza - Cundinamarca





ALCALDÍA DE  
**FUNZA**


C.P.250020  
Tel. +57(1) 823 40 70  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. + 57(1) 825 76 20  
Dir. Cra. 14 No. 13-05



2024800000005271

2024-01-22 12:04:49

Ilustración 1. Ubicación predio



En el establecimiento comercial se prestan servicios de hospedaje y parqueadero de automotores.

Ilustración 2. Hospedaje




Ilustración 3. Parqueadero



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30  
Funza - Cundinamarca



202480000005271

2024-01-22 12:04:49

En el recorrido de inspección se identificaron dos puntos de presunta descarga de aguas residuales domésticas al suelo del predio contiguo, en el cual se realizan actividades pecuarias.

Ilustración 4. Ubicación puntos de presunta descarga de ARD



En el primer punto, se evidenció tubo de descarga de aguas residuales domésticas al suelo procedentes del lavaplatos de la caseta de vigilancia.

Ilustración 5. Punto 1 vertimiento ARD



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750





ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

C.P.250020  
Tel. +57(1) 823 40 70  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. + 57(1) 825 76 20  
Dir. Cra. 14 No. 13-05



2024800000005271

2024-01-22 12:04:49



En el segundo punto, se identificó tubería de descarga al suelo, observándose anegación del terreno en la boca del tubo y percepción de olores característicos de aguas residuales.

Ilustración 6. Punto de descarga 2



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30  
Funza - Cundinamarca





ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

C.P. 250020  
Tel. +57(1) 823 40 70  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. + 57(1) 825 76 20  
Dir. Cra. 14 No. 13-05



2024800000005271

2024-01-22 12:04:49

Ilustración 7. Anegación en boca de tubo

Anegación



Tubería de descarga

Ilustración 8. Anegación del predio



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30  
Funza - Cundinamarca



2024800000005271

2024-01-22 12:04:49

Las personas que atienden las visitas, manifiestan que el predio no está conectado al sistema de alcantarillado público, toda vez que no hay cobertura por parte de las empresas prestadoras, por lo tanto, cuentan con pozo séptico, sin embargo, no fue posible su inspección, ya que se encuentra tapado.

Ilustración 8. Ubicación posible pozo séptico



Pozo séptico

Con base en lo anterior, se remite queja a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, con el fin de realizar las acciones a que haya lugar en el marco de la ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, teniendo en cuenta las posibles afectaciones ambientales por contaminación del suelo; para lo cual se cuenta con total disposición para realizar el respectivo acompañamiento por parte de la Administración Municipal.

Agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

**ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME**  
Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal

Anexo: Actas de visita ambiental No. 004 y 007 y registro fotográfico

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	Dra. Alexandra Buitrago Guacaneme	Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal		22/01/2024
Proyectó	Ing. Yennifer Rodríguez Díaz	Profesional Universitario		22/01/2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750