

ALCALDIA DE FUNZA	GESTIÓN PARA EL AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL	34-FR-20		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 00		
ACTA DE VISITA AMBIENTAL No 045		Fecha: 2023-08-18		
I. DATOS DEL SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA				
NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCION	Parqueadero donde Rata.			
CÉDULA / NIT / T.I	81.745.089			
DIRECCIÓN	Calle 23.			
BARRIO / UBICACIÓN				
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL	Diale hoyes			
TELÉFONOS	3108105896.			
CUADRANTE				
II. DATOS GENERALES				
FECHA	12/Abril/2024			
EDAD				
CORREO ELECTRÓNICO				
FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO	Jenniffer Rodriguez Andrea Villalobos			
DISCAPACIDAD	SI	NO		
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	SI	NO		
OBJETO DE LA VISITA	Seguimiento y acompañamiento de obra por vertimientos.			
III. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)				
INDUSTRIAL	COMERCIAL	EDUCACION		
IV. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)				
NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	
Jonathan Camargo	Hijo del Dueño	3108105596	jfcamargo@hotmail.com	
Francisco Franco	Prot. esp. OAE		francisco.franco@gu-gov.co	
V. SITUACIÓN ENCONTRADA / OBJETIVO DE LA REUNIÓN (Descripción del Evento y/o Hallazgo)				
Realizando acompañamiento a queja por vertimientos de Aguas Residuales al suelo, se encuentra que en el punto 1 donde descargaba el lavaplatos se conecto al lavamanos (tubencia). En el punto 2 se retiro tubencia que descargaba al suelo. El Pozo Séptico Antiguo se utiliza como tanque de Almacenamiento donde se encuentra motobomba sumergible que bombea el Agua residual al Pozo Séptico nuevo, el cual se evidencia la terminación en su construcción. La inducción del Pozo antiguo al Nuevo se realizó con una Manguera que se encuentra a nivel del suelo.				
VI. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / OBSERVACIONES / COMPROMISOS (Descripción de las medidas tomadas)				
VII. MOTIVO DE LA VISITA (Descripción de las acciones realizadas)				
DENUNCIA	PROCEDA	PRAE	RIEGOS	CUAL:
ARBOL EN SITUACION DE RIESGO	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	RCD	OTRO	
VIII. DOCUMENTO QUE GENERO LA VISITA				
INFORME TÉCNICO	COMPARENDO LEY 1801 DE 2016	CUAL :		
DENUNCIA	INFORME CAR	OTRO		
IX. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA (Datos diligenciados por el Solicitante)				
NOMBRE C.C. CARGO FIRMA	Jonathan Camargo H. cc. 81745089			
XI. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA				
NOMBRE C.C. CARGO FIRMA	Jenniffer Rodriguez Contralista SAQ PT. 09/08/2024 F.			