

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>GESTIÓN PARA EL AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL</b>		34-FR-20
	<b>ACTA DE VISITA AMBIENTAL No 006</b>		Versión: 00
			Fecha: 2023-08-18

  

<b>I. DATOS DEL SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA</b>		<b>II. DATOS GENERALES</b>	
NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCIÓN	Pepsico Alimentos Zona Franca	FECHA	Enero 17 del 2024
CEDULA / NIT / T.I	890.920.304-0	EDAD	— " —
DIRECCIÓN	Km 3 Vía Funza - Siberio	CORREO ELECTRÓNICO	stefan.gonzalez@pepsico.com
BARRIO / UBICACIÓN	— " —	FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO	Jennifer Rodríguez D.
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL	La Florida	DISCAPACIDAD	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
TELÉFONOS	311 284 3127	VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
CUADRANTE	1 (uno)	OBJETO DE LA VISITA	Oleja obra densivos

  

<b>III. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)</b>				
INDUSTRIAL <input checked="" type="checkbox"/>	COMERCIAL <input type="checkbox"/>	EDUCACIÓN <input type="checkbox"/>	OFICIAL <input type="checkbox"/>	OTRO CUAL <input type="checkbox"/>

  

<b>IV. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)</b>			
NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Stefan Eduardo Coronado	Facilitador	312843127	stefan.eduardo.coronado@pepsico.com
Maria Camila Rodríguez	Coord. Sustentabilidad	3173801628	marcamila.rodriguez@pepsico.com
Liz Eliana Barbosa	Prof. Especializado	324096929	lbarbosa@unibibio.edu.co
Jennifer Rodríguez Nigz	Prof. Universitario	3214643158	jrodriguez@unibibio.edu.co

  

<b>V. SITUACIÓN ENCONTRADA / OBJETIVO DE LA REUNIÓN (Descripción del Evento y/o Hallazgo)</b>	
<p>Se comenta la grúa interpuerta y el recorrido realizado en el Parque Industrial y exteriores, que al pasar por la vía se observa en Pepsico la PTAR indicando que no se ha generado. El proceso genera alimentos sólidos y líquidos, no carnicos ni lácteos. Se cuentan con 2 PTAR. 1. Industrial y 2. Doméstica. El industrial tiene tratamiento primario, secundario y terciario y los líquidos no pasan al ambiente. Se revisa cuarto de almacenamiento de residuos, se encuentran residuos del proceso y plástico, no se percibe olor. Se cuenta con cerco vivo.</p> <p>El personal manifestó que nunca han percibido olor ofensivo.</p>	

  

<b>VI. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / OBSERVACIONES / COMPROMISOS (Descripción de las medidas tomadas)</b>				

  

<b>VII. MOTIVO DE LA VISITA (Descripción de las acciones realizadas)</b>				
DENUNCIA <input checked="" type="checkbox"/>	PROCEDA <input type="checkbox"/>	PRAE <input type="checkbox"/>	RIESGOS <input type="checkbox"/>	CUAL: <input type="checkbox"/>
ARBOL EN SITUACIÓN DE RIESGO <input type="checkbox"/>	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS <input type="checkbox"/>	RCD <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	

  

<b>VIII. DOCUMENTO QUE GENERO LA VISITA</b>	
INFORME TÉCNICO <input type="checkbox"/> COMPARENDO LEY 1801 DE 2016	CUAL: <input type="checkbox"/>
DENUNCIA <input checked="" type="checkbox"/> INFORME CAR <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>

  

<b>IX. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA (Datos diligenciados por el Solicitante)</b>		<b>XI. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA</b>	
NOMBRE C.C. CARGO FIRMA	NOMBRE C.C. CARGO FIRMA	NOMBRE C.C. CARGO FIRMA	NOMBRE C.C. CARGO FIRMA
Maria Camila Rodríguez Coordinadora Sustentabilidad	Jennifer Rodríguez Prof. Universitario	Liz Eliana Barbosa Prof. Especializado	