



INFORME QUEJA OLORES OFENSIVOS

Teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por la presencia de olores ofensivos dentro del parque industrial Santa Lucía y sus inmediaciones, se realizó visita técnica el día 26 de abril por parte del personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, de conformidad con el acta de visita ambiental No 055, la cual es atendida por la señora Deysi Bonilla auxiliar del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo quien indica que olor es persistente sobre el sector de las bodegas 12, 13, 16, 17, 18 y 19, delegando al señor Mario Campos todo el parque en el recorrido de verificación. El recorrido empieza en las coordenadas 4°44'15.87" N y 74°10'45.71" W, en donde no se perciben olores ofensivos, sin embargo al inicio de las bodegas 12 y 13 y demás mencionadas inicialmente, se percibe olor similar a materia orgánica en descomposición, cabe anotar que el olor es intermitente.



Ilustración 1. Recorrido visita técnica olores ofensivos
Fuente: Google Earth

Se continúa el recorrido hasta el fondo del parque, encontrándose un reservorio de almacenamiento de aguas lluvias en el que se descargan las aguas del sistema de alcantarillado pluvial del parque industrial Santa Lucía sobre las coordenadas 4°43'59.46"N y 74°10'30.264" W, en donde no se perciben olores.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Ilustración 2. Reservorio

Posterior a ello, se avanzó en el recorrido de verificación sobre la vía que colinda con el parque Industrial y la empresa Pepsico, percibiendo olor similar a materia orgánica en descomposición sobre las coordenadas 4°44'7.344"N y 74°10'33.36" W, el cual es semejante al olor que se distinguió en las bodegas 12, 13, 16, 17, 18 y 19, observándose planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa Pepsico.



Ilustración 3. Punto de percepción de olores ofensivos

Acto seguido, se continua el recorrido, con el fin de identificar la posible fuente de generación del olor ofensivo, realizando ingreso por la vía. que colinda con el parque industrial por el costado derecho, se observa finca en la que se realiza actividad pecuaria en las coordenadas 4°44'12.744"N y 74°10'46.524" W, sin embargo no se perciben olores ofensivos.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750




Ilustración 4. Finca actividad pecuaria

De igual manera continuando con el recorrido en las coordenadas 4°44'6.24"N y 74°10'40.458" W se encuentra vivienda perteneciente a la finca LOTE 2 Rancho Alegre predio, que se encuentra identificado con cedula catastral 252860000000000060172000000000 de conformidad con la consulta realizada en el geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. En esta zona no se perciben olores ofensivos.




Ilustración 5. Consulta Catastral Lote 2 Rancho Alegre
Fuente: IGAC



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Ilustración 6. Finca Lote 2 Rancho Alegre

Se observa sobre este mismo predio en las coordenadas 4°44'6.366"N y 74°10'40.482" W almacenamiento de lavaza en donde se percibe olor característico del proceso de fermentación.



Ilustración 7. Almacenamiento de lavaza



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Con base en lo anterior, se realiza nuevamente acercamiento con la auxiliar de SST del parque industrial Santa Lucia, a quien se le socializa que dentro del recorrido no se logro identificar la fuente del olor ofensivo, motivo por el cual se enviará nuevamente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR para que se realicen las respectivas acciones de seguimiento de acuerdo a su competencia.

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó

YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ
Profesional Universitario
Revisó

JENNY ANDREA VILLAMIL RIVERA
Contratista Control y Vigilancia
Elaboró

Anexo: Acta de visita ambiental No. 055 y registro fotográfico



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca