

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GESTIÓN PARA EL AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL		34-FR-20
	ACTA DE VISITA AMBIENTAL No 023		Versión: 00
			Fecha: 2023-08-18
I. DATOS DEL SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA			
NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCION CÉDULA / NIT / T.I	Instituto de recreación y deportes		
DIRECCIÓN BARRIO / UBICACIÓN VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL TELÉFONOS CUADRANTE	Pista de patinaje 321 436 5095		
II. DATOS GENERALES		FECHA EDAD CORREO ELECTRÓNICO FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO DISCAPACIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO OBJETO DE LA VISITA	
		Marzo 07 del 2024 — " — cundeparts@funza-cundinamarca.gov.co Yennifer Rodriguez SI NO <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input checked="" type="checkbox"/> Queja de desperdicio de agua	
III. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)			
INDUSTRIAL _____ COMERCIAL _____ EDUCACION _____ OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> OTRO CUAL _____			
IV. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)			
NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO	Sebastian Barrera Coord. Excepciones dep. 321 436 5095 cundeparts@funza-cundinamarca.gov.co Yennifer Rodriguez D. Prof Universitario 321 464 3588 yrodiguez@funza-cundinamarca.gov.co		
V. SITUACIÓN ENCONTRADA / OBJETIVO DE LA REUNIÓN (Descripción del Evento y/o Hallazgo)			
Se realiza visita en atención a queja interpuesta por la comunidad referente a desperdicio de agua en una llave ubicada en la pista de patinaje, de acuerdo a lo manifestado por la persona que atiende la visita el lugar solo cuenta con 1 llave ubicada detrás de la caseta de vigilancia, dado a que las bombas de agua potable están fuera de funcionamiento, con el fin de realizar labores de aseo y limpieza de la llave a través de una manguera se realiza el llenado de un tanque, se realiza inspección y no se observan fugas ni se evidencia en el momento de la visita que se esté desperdiciando agua.			
VI. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / OBSERVACIONES / COMPROMISOS (Descripción de las medidas tomadas)			
Se recomienda sensibilizar a las personas que realizan labores de aseo y limpieza sobre el uso eficiente y ahorro del agua.			
VII. MOTIVO DE LA VISITA (Descripción de las acciones realizadas)			
DENUNCIO <input checked="" type="checkbox"/> ARBOL EN SITUACION DE RIESGO _____ PROCEDA _____ GESTION DE RESIDUOS _____ SOLIDOS _____ PRAE _____ RCD _____ RIEGOS _____ OTRO _____ CUAL:			
VIII. DOCUMENTO QUE GENERO LA VISITA			
INFORME TÉCNICO _____ 2016 _____ DENUNCIO <input checked="" type="checkbox"/>	COMPARENDO LEY 1801 DE 2016 _____ INFORME CAR _____ OTRO _____ CUAL:		
IX. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA (Datos diligenciados por el Solicitante)		XI. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA	
NOMBRE C.C. CARGO FIRMA Sebastian Barrera Coord. Excepciones Dep.	NOMBRE C.C. CARGO FIRMA Yennifer Rodriguez Prof. Universitario		