

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GESTIÓN PARA EL AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL		34-FR-20
	ACTA DE VISITA AMBIENTAL No 024		Versión: 00
			Fecha: 2023-08-18
I. DATOS DEL SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA			
NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCIÓN Piston Wash		II. DATOS GENERALES	
CÉDULA / NIT / T.I. 1001167236-3		FECHA Marzo 7 del 2024	
DIRECCIÓN Nia la Argentina Dagonal P.I. Celta		EDAD 11	
BARRIO / UBICACIÓN 11		CORREO ELECTRÓNICO 11	
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL Vereda la Isla		FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO Yennifer Rodríguez D.	
TELÉFONOS 316 298 1446		DISCAPACIDAD SI NO X	
CUADRANTE 11		VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO SI NO X	
		OBJETO DE LA VISITA Vertimiento aguas residuales	
III. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)			
INDUSTRIAL COMERCIAL X EDUCACION OFICIAL OTRO CUAL			
IV. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)			
NOMBRE		CARGO	TELEFONO
Martha Valencia		Administradora	320 831 3521
Yennifer Rodríguez Díaz		Prof. Universitario	321 464 3588
V. SITUACIÓN ENCONTRADA / OBJETIVO DE LA REUNIÓN (Descripción del Evento y/o Hallazgo)			
Se realiza visita para atención de queja por el manejo inadecuado de las aguas residuales, el establecimiento presta el servicio del lavado de automotores, principalmente del lavado de cabas del transporte de pollo crudo. En el día se realiza el lavado de 40 automotores aproximadamente. Cuando ingresa el carro se localiza en el área de lavado donde se enjabona y se lava y finalmente desinfectan con hipoclorito. El carcamo no se está utilizando. El agua se transporta por canal, 1 de ellos en tierra, conduce a dos pozos, en la segunda caja se observa agua rapada, no hay trampa de grasa. Losodos se disponen con un tercero que aún en proceso de contratación de un tercero. Se manifiesta que se tiene pozo séptico pero está tapado por lo tanto no fue posible inspeccionarlo.			
VI. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / OBSERVACIONES / COMPROMISOS (Descripción de las medidas tomadas)			
Instalar pozo séptico, realizar mantenimiento correspondiente Construir trampa de grasa Realizar disposición final de lodos con un gestor autorizado Construir carcamos que garanticen la recolección de las aguas			
VII. MOTIVO DE LA VISITA (Descripción de las acciones realizadas)			
DENUNCIA X ARBOL EN SITUACION DE RIESGO	PROCEDA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	PRAE RCD	RIEGOS OTRO CUAL:
VIII. DOCUMENTO QUE GENERO LA VISITA			
INFORME TÉCNICO 2016		CUAL:	
DENUNCIA X		INFORME CAR	
		OTRO	
IX. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA (Datos diligenciados por el Solicitante)		XI. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA	
NOMBRE C.C. CARGO FIRMA Martha Valencia Administradora		NOMBRE C.C. CARGO FIRMA Yennifer Rodríguez D. Prof. Universitario	