



Gmail

Secretaría Ambiente y Bienestar Animal &lt;secretariaambiente@funza-cundinamarca.gov.co&gt;

## Remisión queja presunta afectación ambiental por el funcionamiento de lavaderos de automotores

Secretaría Ambiente y Bienestar Animal &lt;secretariaambiente@funza-cundinamarca.gov.co&gt;

26 de marzo de 2024,  
13:57

Para: sau@car.gov.co, Yennifer Rodriguez Diaz &lt;yrodriguez@funza-cundinamarca.gov.co&gt;

Doctora

**MERCY JOHANNE OSPINA CUARTAS**

Directora Regional Sabana Occidente

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

[sau@car.gov.co](mailto:sau@car.gov.co)

Asunto: Remisión queja presunta afectación ambiental por el funcionamiento de lavaderos de automotores

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo por parte de la Administración Municipal bajo la dirección de la señora alcaldesa Dra. Jeimmy Villamil Buitrago, y la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, deseándole éxitos en sus labores diarias.

De acuerdo al asunto de referencia, se adjunta oficio de remisión.

Agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

--

**Alexandra Buitrago Guacaneme**

Secretaria de Despacho

Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal

Carrera 9 No.17 - 10, Complejo Naranjos del Edén

Código Postal: 250020

Tel: (571) 8234070/4071

Web: [www.funza-cundinamarca.gov.co](http://www.funza-cundinamarca.gov.co)Facebook: [Alcaldia Funza](#)Twitter: [@AlcaldiaFunza](#)**ALCALDÍA DE  
FUNZA**

CONFIDENCIAL

La información contenida en este mensaje es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona u organización a la cual esta dirigido. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida. Si recibió este mensaje por error por favor reenvíelo al remitente y bórrelo inmediatamente.

POLITICA AHORRO DE PAPEL

No imprimir este correo de no ser estrictamente necesario.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential and/or privileged information and may be legally protected from disclosure.

If you are not the intended recipient of this message or their agent, or if this message has been addressed to you in error, please immediately alert the sender by reply email and then delete this message and any attachments.

If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, copying, or storage of this message or its attachments is strictly prohibited.

---

## 5 adjuntos



**3. Remisión CAR.pdf**

1734K



**1. Acta de visita 024.pdf**

1004K



**1. Acta de visita 025.pdf**

1074K



**2. Registro fotográfico El Faro.zip**

2436K



**2. Registro fotográfico Piston Wash.zip**

4646K



2024800000034451

2024-03-26 08:56:03

Funza, Cundinamarca

Doctora

**MERCY JOHANNE OSPINA CUARTAS**

Directora Regional Sabana Occidente

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

sau@car.gov.co

Asunto: Remisión queja presunta afectación ambiental por el funcionamiento de lavaderos de automotores

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo por parte de la Administración Municipal bajo la dirección de la señora alcaldesa Dra. Jeimmy Villamil Buitrago, y la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, deseándole éxitos en sus labores diarias.

De acuerdo al asunto de referencia y teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por afectaciones ambientales derivadas del funcionamiento de lavaderos de automotores, se realizaron visitas técnicas el día 7 de marzo por parte del personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, de conformidad con el acta de visita ambiental No. 024, en el establecimiento comercial "Piston Wash" (polígono amarillo), ubicado en la vereda La Isla en la vía La Argentina diagonal a la entrada del Parque Industrial Celta, coordenadas 4°45'49.506" N y 74°11'13.08" W, y acta de visita ambiental No. 025 en el establecimiento comercial "Lavadero El Faro" (polígono naranja) ubicado en la vereda La Isla vía La Argentina finca "El Faro", coordenadas 4°45'48.366" N y 74°11'13.218" W, como se muestra en la siguiente ilustración:



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750



2024800000034451

2024-03-26 08:56:03



Ilustración 1. Ubicación establecimientos comerciales  
Fuente: Google Earth

- **Lavadero “Piston Wash”**

En el establecimiento comercial se presta el servicio de lavado de automotores, principalmente del lavado de cavas utilizadas para el transporte de pollo crudo; en el día se realiza el lavado de 40 automotores aproximadamente.

Se cuenta con un área de lavado en el que se realiza el proceso de enjabonar y lavar los diferentes automotores, en el caso de las cavas se finaliza el proceso realizando desinfección con hipoclorito. Existe un cárcamo, sin embargo, no está en funcionamiento.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750





2024800000034451

2024-03-26 08:56:03

Área de lavado



Cárcamo

Ilustración 2. Área de lavado y cárcamo

El agua residual generada en el proceso de lavado de automotores, se conduce a través de dos canales, los cuales se encuentran conectados a dos cajas; en la segunda caja se observa agua reposada.

Canal 1



Caja 1



Ilustración 3. Canal 1 y caja 1



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750



2024800000034451

2024-03-26 08:56:03



Ilustración 4. Canal 2 y caja 2

La totalidad del agua residual generada en el proceso de lavado de automotores no se conduce a los canales, por lo tanto, se observa anegamiento en el suelo.



Ilustración 5. Anegación



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750





2024800000034451

2024-03-26 08:56:03

La persona que atienden la visita, manifiesta que el establecimiento no cuenta con trampa de grasas, adicional a ello no está conectado al sistema de alcantarillado público, toda vez que no hay cobertura por parte de las empresas prestadoras, por lo tanto, cuentan con pozo séptico, sin embargo, no fue posible su inspección, ya que se encuentra tapado.

Finalmente, no se realiza disposición final de lodos con un gestor autorizado y se encuentran en proceso de contratación del tercero, se manifiesta que todos los residuos que se generan son dispuestos con la empresa de servicio público de aseo – Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza.

- **Lavadero “El Faro”**

En el establecimiento comercial se presta el servicio de lavado de automotores (vehículos, furgones, camiones y tractomulas), en el día se realiza el lavado de 3 a 4 tractomulas, 30 cavas de furgones, 6 a 7 automóviles y camiones, aproximadamente.

Se cuenta con un cárcamo y área de lavado en el cual se observa desnivel y canal de concreto que conecta a una trampa de grasas, sin embargo, la totalidad del agua residual generada en el proceso no se conduce a la misma evidenciándose anegación en el suelo.



Ilustración 6. Área de lavado y cárcamo



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750



2024800000034451

2024-03-26 08:56:03




Ilustración 7. Canal y trampa de grasas



Ilustración 8. Anegación



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750





2024800000034451

2024-03-26 08:56:03

Se manifiesta que el predio no está conectado al sistema de alcantarillado público, toda vez que no hay cobertura por parte de las empresas prestadoras, por lo tanto, cuentan con pozo séptico, sin embargo, no fue posible su inspección, ya que se encuentra tapado.

Por último, los lodos que se extraen de la trampa de grasas se disponen en el suelo en el predio donde se realiza la actividad, como se observa en la siguiente ilustración.



Lodos dispuestos en el suelo

Con base en lo anterior, se remite queja a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, con el fin de realizar las acciones a que haya lugar en el marco de la ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, teniendo en cuenta las posibles afectaciones ambientales por contaminación del suelo; para lo cual se cuenta con total disposición para realizar el respectivo acompañamiento por parte de la Administración Municipal.

Agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

**ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME**  
Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal

Anexo: Actas de visita ambiental No. 024 y 025 y registro fotográfico

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	Dra. Alexandra Buitrago Guacaneme	Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal		26/03/2024
Proyectó	Ing. Yenniffer Rodríguez Díaz	Profesional Universitario		26/03/2024



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750