



INFORME TÉCNICO QUEJA DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS

Teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por disposición inadecuada de residuos, el personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal realizó visitas de control y vigilancia (ver ilustración 1) en el barrio México los días 16, 17 y 27 de mayo del presente año, con el fin de dar a conocer a la comunidad los comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos, así como las medidas correctivas a aplicar en caso de incurrir en alguno de dichos comportamientos, como se muestra en la siguiente ilustración:



Ilustración 1. Visitas realizadas
Fuente: Google Earth

Durante la visita de control realizada el 16 de mayo, se evidenció inadecuada disposición de residuos sólidos (5 bolsas de basura) en un área del barrio, la cual se identifica como punto crítico de contaminación e inseguridad para la comunidad del barrio México (ver ilustración 3) por lo tanto, se realizó acercamiento con personal cercano al área, suscribiendo acta de visita ambiental No. 060, con la ciudadana Maria Alicia Laverde Penagos, a quién se le informa los comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales establecidos en el artículo 111 de la ley 1801 del 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" el cual indica los siguientes parámetros:



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05

- Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de residencia o domicilio.
- Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad competente.
- Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado.



Ilustración 2. Acercamiento con comunidad

En dicha visita, la ciudadana manifestó que en el punto crítico (coordenadas 4°42'43.216" N – 74°12'18.838" W) se realiza inadecuada disposición de los residuos sólidos, ya que corresponde a un área utilizada para la disposición y separación de residuos por parte de los recicladores de oficio del barrio México, además que presenta un área de inseguridad y consumo para la comunidad.




Ilustración 3. Punto crítico



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca



Por lo expuesto previamente, se realizó visita técnica el día 17 de mayo del 2024 con el equipo técnico de PGIRS de la Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal, quienes son los encargados del buen del buen comportamiento de los recuperadores ambientales del municipio, suscribiendo acta de visita ambiental No. 061, realizando inspección en donde no se evidenciaron residuos sólidos o personal realizando mala disposición, posterior a ello acercamiento con la comunidad, con el fin de conocer las situación del barrio referente a los comportamientos contrarios a la recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales, suscribiendo acta de visita No. 061 con la ciudadana Isabel Forero, quien manifiesta la inconformidad con dicha área del barrio, así mismo se da a conocer los Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales establecidas en el artículo 111 de la ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana"

Finalmente, el equipo técnico PGIRS realiza las siguientes recomendaciones:

-Hacer llegar a la secretaria de Ambiente y Bienestar Animal evidencia fotográfica y videos que puedan ayudar a la identificación de los infractores (recicladores de oficio) para poder así, realizar un seguimiento de la inadecuada disposición de residuos y llevar un control de las actividades realizadas en dicho punto.



Ilustración 4. Visita equipo PGRIS

Con el fin de cerrar y finalizar la queja, se realizó visita al recuperador de oficio del barrio, suscribiendo acta de visita No. 072, el cual manifestó no estar llevando a cabo la actividad de recuperación de residuos sólidos, toda vez que no cuenta con equipo de transporte (triciclo) para realizar la labor dentro del municipio, por tal motivo tampoco pertenece a una asociación de recuperadores.

Con base en lo anterior, en la visita ambiental se realiza un llamado de atención y se informa al recuperador ambiental las medidas correctivas a aplicar en caso de realizar una inadecuada disposición de residuos según el artículo 111 de la ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" correspondiente a comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales, mencionados anteriormente.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750



Finalmente, en el acercamiento con la comunidad se deja como compromiso la disposición adecuada de residuos sólidos evitando su disposición en esquinas, postes u otro lugar diferente al domicilio, así como en los horarios de recolección definidos por la empresa prestadora del servicio público de aseo, teniendo en cuenta que incurrir en dicho comportamiento será objeto de aplicaciones de medidas correctivas tales como:

- Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
- Amonestación
- Multa General



Ilustración 5. Visita ambiental recuperador de oficio


ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó


YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ
Profesional Universitario
Revisó

Maria Coronado
MARÍA ALEJANDRA CORONADO
Gestor Ambiental
Elaboró

Anexo: Actas de visita ambiental No. 060, 061 y 072 y registro fotográfico



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca