



ALCALDÍA DE
FUNZA

ACTA DE VISITA AMBIENTAL

34-FR-20

ACTA DE VISITA AMBIENTAL No. 062

I. DATOS GENERALES DE LA VISITA

NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCION	Colceramica SAS.		
NIT / CÉDULA	860002536	FECHA	20 mayo 2024
CORREO ELECTRÓNICO	lcarraz@corona.com.co		
DIRECCIÓN	avenida 13 N° 7 - 85	BARRIO	Siete Tiojes
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL	N.A	DISCAPACIDAD	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
TELÉFONO	3124805546.	VICTIMA DEL CONFLICTO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
CUADRANTE	3	OBJETO DE LA VISITA	Atención quejas emisión Fuentes fijas.

II. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)

INDUSTRIAL ☒ RESIDENCIAL ☐ COMERCIAL ☐ EDUCACION ☐ OFICIAL ☐

OTRO ☐ CUAL ☐

III. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Laura Anza	Coordinadora Ambiental	3124805546	lcarraz@corona.com.co
Jeyd. Navarrete	Gestora Ambiental	32124132458	navarretejeyd@gmail.com
Jenny Andrea Villamil Z.	Contratista SAgB	3057745104	andrea2085080@gmail.com
/	/	/	/

IV. SITUACIÓN ENCONTRADA (Descripción del Evento y/o Hallazgo)

El día 20 de Mayo se realiza visita a la empresa Colceramica SAS. A fin de atender queja ambiental interpuesta ante la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal por emisión por fuente fijas. Al llegar al sitio atiende la ingeniera Laura Anza Coordinadora Ambiental, a quien se le informa el Motivo de la visita, con ella se inicia recorrido en las coordenadas 4° 42' 53,016 N y 74° 13' 2,34 W, se llega al proceso de fundición aquí se tienen 4 Chimeneas exteriores, con una altura de una Chimenea de 15.27mts y las tres restantes de 15mts, la primera Chimenea (15.27mts) corresponde al horno fuso, igualmente al interior del proceso se observa Chimenea (Horno secado de br) viruta. (de esta Chimenea no se puede realizar toma de registro fotográfico, esto teniendo en cuenta que la Sra Laura Anza Coordinadora Ambiental indica que debe pedirse por escrito la Autorización de acuerdo a las políticas de la empresa) → las 4 chimeneas se referencian de la siguiente manera: Cochazo 1, 4, Coquilladora. Se continúa averiguar las fuentes fijas del Area de Cromado las cuales son 6 con las siguientes Alturas, de 17mts y 16,75mts. Sobre las coordenadas 4° 42' 58,602 "N. y 74; 13' 16,02, W - aclarando ave por la posición y altura se logran solo divisar 2. (No requieren contingencia).

Nota → las fuentes fijas de fundición cuentan con plan de contingencia y Sistema de Control Ambiental → Ciclonos.

Nota 2 → (todas) las Chimeneas funcionan de la siguiente manera:
Proceso fundición → 4 eléctricas y 1 GLP (Viruta).
Cromado → todas las chimeneas (6) eléctricas.

Se sigue al Area de pinturas, la Chimenea se identifica en las coordenadas 4°42'54,276"N y 74°13'3.516W, Altura de la Chimenea 11 mto.

Se observa en las coordenadas 4°42'54,972"N y 74°13'4.8W planta eléctrica con 4 ductos que, esta planta funciona a base de ACPM y no se tiene referencia de altura de los ductos. En este punto se informa a la Coordinadora Ambiental que la queja hace referencia a estos 4 ductos a lo que ella refiere que esta únicamente se activa cuando se presentan cortes de luz de la red ENEL, por tanto las emisiones referenciadas, pudieran haberse presentado por la activación y funcionamiento de la planta, la cual se enciende por contingencia y de manera mecánica. Esta planta no es un proceso continuo de la empresa.

→ La Coordinadora Ambiental informa que se realizan los Monitoreos de Acuerdo a lo normado a las fuentes fijas, se muestra la información, se observa, pero no se toma fotografía por políticas de seguridad internas. Se indica, se debe solicitar por escrito a la empresa.

→ Se observa Cmap- Cronograma de Monitoreo de Fuentes fijas (UCA), y tablero de Control Power. No se registran fotos por política interna- solicitar por escrito.

→ Se indica finalmente por parte de la Coordinadora Ambiental que el permiso de emisiones emitido por la car- puede ser consultado en la pagina de la CAR expediente 80060002536-S.-0 Solicitado a la empresa por escrito.

V. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / COMPROMISOS

Realizar Mapeo e identificación del proceso planta eléctrica (Ductos) y Plan de contingencia. → Secretariado ambiental - Uniza - anelnomara.gas-co

Enviar Registros de Cortes de Luz.

VI. MOTIVO DE LA VISITA

QUEJA ☒ PRAE ☐ OTRO ☐ CUAL: ☐
ARBOL EN SITUACION DE RIESGO ☐ RESIDUOS SÓLIDOS ☐
RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA ☐ RCD ☐

VII. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE Lara Ariza
C.C. Cc. 1020784891
CARGO Coordinadora ambiental
FIRMA [Firma]

VIII. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA

NOMBRE Jenny Andrea Villal - CC 1043206324
C.C. J.B. 13053
CARGO Contratista S.A. 99 - Gestora Ambiental
FIRMA [Firma]