



ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

## ACTA DE VISITA AMBIENTAL

**34-FR-20**

ACTA DE VISITA AMBIENTAL No. **080**

### I. DATOS GENERALES DE LA VISITA

NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCIÓN	Colceramica SAS.	FECHA	12-Junio 12024
NIT / CÉDULA	860002536		
CORREO ELECTRÓNICO	lcarraz@corom.com.co		
DIRECCIÓN	avenida 13 N 7-85	BARRIO	(Siete torres),
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL	Siete torres	DISCAPACIDAD	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
TELÉFONO	3124805546	VICTIMA DEL CONFLICTO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
CUADRANTE	(3)	OBJETO DE LA VISITA	seguimiento queja emisiones atmosféricas.

### II. SECTOR (Descripción del Sector, donde se realiza la Visita)

INDUSTRIAL <input checked="" type="checkbox"/>	RESIDENCIAL <input type="checkbox"/>	COMERCIAL <input type="checkbox"/>	EDUCACIÓN <input type="checkbox"/>	OFICIAL <input type="checkbox"/>
OTRO <input type="checkbox"/>	CUAL			

### III. ASISTENTES (Constatación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Liz eliana Balmora Rodriguez	Prof. Especialista		lbalmora@car.gov.co
Jennifer Rodriguez Diaz	Prof. Universitaria		yolande24@unp - Cundinamarca.
Laura Ariza	Coord. Ambiental	3124805546	lcarraz@corom.com.co
Jenny Hector Villalaz E.	Analista		secretariaambiental@funza.gov.co

### IV. SITUACIÓN ENCONTRADA (Descripción del Evento y/o Hallazgo)

dando alcance a la queja interpuesta por el tema de emisiones Atmosféricas, y la remisión realizada a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, se realiza visita técnica la cual consiste en verificar la planta eléctrica, ductos donde se Originan la Emisión,

1. Se encuentra Planta eléctrica que funciona a base de ACPM. Se observan 4 ductos, esta planta se utiliza de manera esporádica, o, en caso de interrupción del servicio de energía eléctrica.

Con base en lo Anterior y teniendo en cuenta que No corresponde a fuente fija Se recomienda por parte de la Corporación Realizar- implementar medidas de control, que disminuyan la percepción de la emisión. por parte de la Comunidad, a lo que la ingeniera Laura Ariza Coordinadora Ambiental manifiesta que se encuentra en proyección del Plan de Acción correspondiente.

V. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / COMPROMISOS

✓ Buscar implementación de Medidas preventivas para disminuir la percepción de la emisión.

VI. MOTIVO DE LA VISITA

QUEJA ☒ PRAE ☐ OTRO ☐ CUAL:  
 ARBOL EN SITUACION DE RIESGO ☐ RESIDUOS SÓLIDOS ☐  
 RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA ☐ RCD ☐

VII. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE Laura Camila Ariza  
 C.C. 1020784891  
 CARGO Coordinadora ambiental  
 FIRMA [Firma]

VIII. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA

NOMBRE L. Barbosa 1013505681  
 C.C. L. Barbosa C.A.D.  
 CARGO Asesor ambiental 1010951306  
 FIRMA [Firma]  
1013130315 - Contraloría.