

INFORME TÉCNICO QUEJA POR PRESUNTA REMOCIÓN DE TIERRA EN EL HUMEDAL GUALÍ

Teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por presunta remoción de tierra en el humedal Gualí, ecosistema que fue declarado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR como Distrito Regional de Manejo Integrado a través del acuerdo 001 de 2014 "Por medio del cual se declaran como Distrito Regional de Manejo Integrado (DMI), los terrenos comprendidos por los humedales de Gualí, Tres Esquinas y Lagunas de Funzhé, y su área de influencia directa ubicada en los municipios de Funza, Mosquera y Tenjo, Cundinamarca", y estableció tres zonas: 1. Preservación (espejo de agua), 2. Recuperación (50 metros) y 3. Uso sostenible (100 metros), personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal realizó inspección en la ronda del humedal el día 21 de mayo en la finca San Jorge, en las coordenadas 4°45'41,934 " N- 74°11'27.312" W ,ver ilustración 1 y 2.



Ilustración 1. Ubicación de queja
Fuente: Google Earth



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Ilustración 2. Ubicación de la queja

En la inspección de la ronda del humedal se observó infraestructura para el almacenamiento de aguas en las coordenadas 4°45'39.606"N - 74°11'28.182"W (ilustración 3), actividades recientes de perfilamiento de la ronda del humedal con maquinaria tipo retroexcavadora en las coordenadas 4°45'39.72"N - 74°11'28.146"W (ilustración 4) y presunta desviación del cauce del humedal Gualí para alimentación de la infraestructura de almacenamiento de agua en las coordenadas 4°45'39.642"N - 74°11'28.17"W (ilustración 5).



Ilustración 3. Reservorio

Ilustración 4. Perfilamiento de la ronda del humedal

Ilustración 5. Presunta desviación de cauce del humedal

Con base en lo anterior, se realizó acercamiento con los habitantes de la finca San Jorge con el señor Evelio Garcés, suscribiendo acta de visita ambiental No. 064, quién manifestó que de los predios ubicados sobre la ronda del humedal Gualí realizaron intervención, haciendo uso de maquinaria tipo retroexcavadora, por un tiempo aproximado de una semana, finalizando labores el



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750



día 20 de mayo, teniendo en cuenta que el señor Evelio Garcés junto con el propietario de la finca San José, realizaron acercamiento en la ronda del humedal con las personas que realizaron la intervención generando el retiro de la maquinaria.

Teniendo en cuenta que durante la visita no fue posible identificar los responsables de la intervención del humedal Gualí, se recomienda solicitar acompañamiento a la autoridad ambiental para realizar dicha identificación y las acciones que sean necesarias.

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME

Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó

YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ

Profesional Universitario
Revisó

JENNIFER ANDREA TOVAR RODRÍGUEZ

Gestor ambiental
Elaboró

Anexo: Acta de visita N°064 y registro fotográfico.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750