



INFORME TÉCNICO QUEJA DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS

Teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por disposición inadecuada de residuos sólidos, personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal realizó visitas de control y vigilancia (ver ilustración 1. Polígono amarillo) en las urbanizaciones de propiedad horizontal Terraza de Yerbabuena y Nuevo México, los días 23 y 30 de mayo del presente año, con el fin de dar a conocer los comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos, así como las medidas correctivas a aplicar en caso de incurrir en alguno de dichos comportamientos; como se muestra en la siguiente ilustración:



Ilustración 1. Ubicación de predios
Fuente: Google Earth

Durante las visitas de control y vigilancia, se evidenció inadecuada disposición de residuos sólidos especiales (colchones) y de construcción y demolición en el área, por lo tanto, se realizó acercamiento con las siguientes urbanizaciones de propiedad horizontal:

1. Terraza de Yerbabuena, se suscribió acta de visita ambiental No.068, en el cual se encuentra llevando a cabo su proceso constructivo de conformidad con el radicado 2010179 de la oficina Asesora de Planeación de la administración municipal, sin embargo, no fue posible realizar acercamiento con la junta de administración toda vez que no se encontraba en el momento de la visita.
2. Urbanización Nuevo México, suscribiendo acta de visita ambiental No.069, realizando acercamiento con los oficiales de obra a quienes se les indica el motivo de la visita, manifestando que no tienen acceso a la vía donde se evidenciaron la inadecuada disposición de los residuos de construcción y demolición e indica tener un centro de acopio temporal para la disposición de residuos generados por la obra,



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750



sin embargo, expresa que el ingeniero encargado de la obra realiza la disposición con una empresa gestora de recolección de residuos, se le informa que de conformidad con el artículo 111 **“Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales ...”** de la ley 1801 del 2016-Código Nacional de Policía, la cual indica los siguientes parámetros:

- Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de residencia o domicilio.
- Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad competente.
- Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado.




Ilustración 2. Residuos de RCD'S



Ilustración 3. Residuos especiales



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750



Ilustración 4. Visita de control Nuevo México



Ilustración 5. Visita de control Terraza de Yerbabuena

Teniendo en cuenta que el día 23 de mayo no fue posible realizar acercamiento con la junta de administración de la urbanización Terraza de Yerbabuena, el día 30 de mayo se realiza nuevo acercamiento, suscribiendo acta de visita ambiental No.076, la cual es atendida por el vicepresidente de la urbanización, quién manifiesta que los residuos de construcción y demolición son dispuestos en un centro de acopio temporal que se encuentra en la urbanización, se deja como compromiso que toda vez que realicen disposición de residuos especiales como (colchones, muebles) y de residuos construcción y demolición; la comunidad debe comunicarse con la EMAAF SAS ESP o gestor autorizado para la disposición de éstos, y así mismo, sacar los residuos sólidos ordinarios en los horarios establecidos por el prestador del servicio de aseo.



Ilustración 6. Centro de Acopio Temporal



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753


CO-SA-CER753750



Dado a que no fue posible identificar las personas que realizaron la disposición inadecuada, se realiza sensibilización con la comunidad de la urbanización Terraza de Yerbabuena sobre la adecuada disposición de los residuos sólidos, especiales(colchones) y de construcción y demolición con la empresa prestadora del servicio domiciliario o gestor autorizado.



Ilustración 7. Urbanización Terraza de Yerbabuena


ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó


YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ
Profesional Universitario
Revisó


LEIDY VALENTINA NAVARRETE
Gestor ambiental
Elaboró

Anexo: Actas de visita ambiental No. 068, 069 y 076 y registro fotográfico



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750