



ALCALDÍA DE
FUNZA

ACTA DE VISITA AMBIENTAL

34-FR-20

ACTA DE VISITA AMBIENTAL No. 077.

I. DATOS GENERALES DE LA VISITA

NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCIÓN	Consorcio Intermunicipal Funza.		
NIT / CÉDULA	901685457-1	FECHA	31 Mayo 2024
CORREO ELECTRÓNICO	consorciointermunicipalfunza@gmail.com - Cintermunicipal2023@gmail.com.		
DIRECCIÓN	Via Perimetral San Antonio Honda.	BARRIO	N.A.
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL	Vereda la Honda - (Hato)	DISCAPACIDAD	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
TELÉFONO	3212543476	VÍCTIMA DEL CONFLICTO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
CUADRANTE	N.A.	OBJETO DE LA VISITA	Queja Ambiental presunto vertimiento.

II. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)


INDUSTRIAL ☒ RESIDENCIAL ☐ COMERCIAL ☐ EDUCACIÓN ☐ OFICIAL ☐
OTRO ☐
CUAL ☐

III. ASISTENTES (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Franisco Franco	Not. Especializado		franisco@car.gov.co
Enny Andrea Villalón	Urbanista	3057845104	Secundariaambiental@car.gov.co
Viviana Castro	Residente Amb. Int.	3212543476	consorciointermunicipalfunza@gmail.com
Laura Viveros	Residente Amb. Int.	3173703383	consorciointermunicipalfunza@gmail.com
Tania Castillo	Residente Amb. Int.	3124413506	intermunicipal@funza.gov.co
Angelica Micolta	Residente SST Inter.	353483813	

IV. SITUACIÓN ENCONTRADA (Descripción del Evento y/o Hallazgo)

- ▶ Realizando visita con la ingeniera Residente al sitio mencionado en la queja, no se evidenció la situación de vertimientos reportada. Sin embargo se indica por parte de la ingeniera Residente lo siguiente:
- ▶ Se han evidenciado - vertimientos, que presentan un olor fétido y en la que se a vez evidenciado que presentan coloración rojo-azul-verdoso, y que se presenta de manera intermitente,
- ▶ En las coordenadas $4^{\circ}43'48.69''N$ y $74^{\circ}11'4,134''W$ se observa huella hídrica por posible escorrentía proveniente del interior hacia el exterior.



V. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / COMPROMISOS

Realizar visita de inspección a la empresa Aje Colombia SA.

VI. MOTIVO DE LA VISITA

QUEJA ☒ PRAE ☐ OTRO ☐ CUAL:
 ARBOL EN SITUACION DE RIESGO ☐ RESIDUOS SÓLIDOS ☐
 RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA ☐ RCD ☐

VII. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE	Yessara Castro	Laura Conda Vides
C.C.	52331468	3123703385
CARGO	Res. Amb. Inter	Res. Ambiental Inter
FIRMA		

VIII. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA

NOMBRE	Jenny Mirella Utrera
C.C.	1073.230.313
CARGO	Contratista
FIRMA	

Tania Nicole Castillo
 4233693671
 Ing Ambiental. S. Infraestructura
 Tania Castillo