

| ALCALDÍA DE FUNZA | | ACTA DE VISITA AMBIENTAL | |
|---|-------------------------------|--|--|
| | | 34-FR-20 | |
| ACTA DE VISITA AMBIENTAL No. 143. | | | |
| I. DATOS GENERALES DE LA VISITA | | | |
| NOMBRE / EMPRESA / INSTITUCION | Albert Montes - Tapiadhesivos | | |
| NIT / CÉDULA | 103719543 | FECHA | 23 Agosto 2024 |
| CORREO ELECTRÓNICO | luchanasqued97@gmail.com | | |
| DIRECCIÓN | Calle 13 #9-60 | BARRIO | Centro |
| VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL | N/A | DISCAPACIDAD | SI___ NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| TELÉFONO | 3139702281 | VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | SI___ NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| CUADRANTE | 3 | OBJETO DE LA VISITA | Queja - vertimiento |
| II. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita) | | | |
| INDUSTRIAL___ RESIDENCIAL___ COMERCIAL <input checked="" type="checkbox"/> EDUCACION___ OFICIAL___ | | | |
| OTRO___ CUAL | | | |
| III. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita) | | | |
| NOMBRE | CARGO | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
| Albert Luis (Tapiadhesivos) | Administrador | 3139702281 | luchanasqued97@gmail.com |
| Maria Alejandra Coronado | Contratista | 3003088627 | mariaalejandra.coronado@gmail.com |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| IV. SITUACIÓN ENCONTRADA (Descripción del Evento y/o Hallazgo) | | | |
| <p>Se realiza visita de control y vigilancia en el cuadrante 3, en atención a queja por actividades de limpieza y desinfección, generando un vertimiento al alcantarillado Plural. (utilizando detergentes).</p> <p>Se le informa al encargado, que de conformidad con el artículo 28 de la ley 1801 de 2016 código de policía, numeral 3 no debe arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento. En caso de incumplimiento se dará aplicabilidad a medida correctiva: como multa.</p> | | | |
| V. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / COMPROMISOS | | | |
| <p>Abstenerse de realizar el vertimiento de sustancias al alcantarillado Plural, producto del lavado de andenes, fuchadas, bienes muebles.</p> <p>Adicional, se le informa la importancia de contar con un sifón para realizar la descarga de aguas residuales incluyendo aquellas que se utilizan para lavado y desinfección.</p> | | | |
| VI. MOTIVO DE LA VISITA | | | |
| QUEJA <input checked="" type="checkbox"/> | PRAE___ | OTRO___ | CUAL: |
| ARBOL EN SITUACION DE RIESGO___ | RESIDUOS SÓLIDOS___ | | |
| RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA___ | RCD___ | | |
| VII. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA | | VIII. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA | |
| NOMBRE | Albert Luis Chenuxuel | NOMBRE | Maria Alejandra Coronado |
| C.C. | 1003719543 | C.C. | 1001999061 |
| CARGO | Administrador | CARGO FIRMA | Contratista |
| FIRMA | | | |