



## INFORME TECNICO QUEJA VERTIMIENTO AL ALCANTARILLADO PLUVIAL

Teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por vertimiento al alcantarillado pluvial, el día 23 de agosto personal adscrito a la Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal realizó inspección, de conformidad con el acta de visita ambiental No.143, en el cuadrante 3 barrio centro (ver ilustración 1), coordenadas 4°42'46.284" N, 74°12'40.729" W como se muestra en la ilustración 2:



Ilustración 1. Ubicación visita técnica – Barrio Centro  
Fuente: Google Earth




Ilustración 2. Visita técnica - Centro



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750



De la inspección, se evidenció el vertimiento al alcantarillado pluvial por parte del establecimiento comercial "Tapiadhesivos" en la dirección calle 13 #9-60 barrio Centro como se muestra en la ilustración 3.




Ilustración 3. Vertimiento

Con base en lo anterior, se realizó acercamiento al establecimiento comercial "Tapiadhesivos", informando que el vertimiento de sustancias a las redes de alcantarillado pluvial corresponde a un comportamiento que afecta la seguridad y bienes en relación con los servicios públicos, de acuerdo al numeral 3 del artículo 28 de la Ley 1801 de 2016 "Por el cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia" que establece "... Los siguientes comportamientos que afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos: 3. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento...", el cual es objeto de aplicación de multa como medida correctiva.

Así mismo, se indicó que las rejillas que hacen parte del alcantarillado pluvial tiene como fin la recolección y transporte de aguas lluvias, ya que su descarga se realiza a cuerpos hídricos tales como el humedal Gualí, que se pueden ver afectados por la descarga de jabones u otras sustancias utilizadas para el proceso de limpieza y desinfección, por lo tanto, se recomienda no realizar dichas actividades so pena de incurrir en comportamientos objetos de aplicación de medidas correctivas.

Finalmente, se realizaron las siguientes recomendaciones

Abstenerse de realizar el vertimiento de sustancias al alcantarillado pluvial, producto del lavado de andenes, fachadas, bienes muebles.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



Adicional, se le indica la importancia de contar con un sifon en el establecimiento para realizar la descarga de aguas residuales incluyendo aquellas que se utilizan para lavado y desinfección en el sistema de alcantarillado sanitario público.





Ilustración 4. Establecimiento no cuenta con sifón

  
**ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME**  
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal  
Aprobó

  
**YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ**  
Profesional Universitario  
Revisó

  
**MARIA ALEJANDRA CORONADO**  
Contratista  
Elaboró

Anexo: Acta de visita ambiental No. 143.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750