

## INFORME TÉCNICO PRESUNTO VERTIMIENTO AL HUMEDAL GUALÍ

Teniendo en cuenta que ante el municipio de Funza se interpuso queja por presunto vertimiento en inmediaciones del Parque Industrial Cacique, sector Km2 vía Siberia- Funza, se realizó visita técnica el día 16 de Septiembre por parte del personal adscrito a la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, de conformidad con el acta de visita ambiental No 162, realizando recorrido desde las coordenadas 4°43'33.156"N y 74°11'40.512"W, hasta 4°43'32.906" N y 74°11'40.376" W. (Ver ilustración 1)



Ilustración 1. Recorrido  
Fuente: Google Earth

Al llegar al sitio atiende la visita la señora Marina Sandoval presidenta de la Junta de acción comunal de la vereda El Cacique, quién acompaña el recorrido de verificación e indica los puntos donde identificó el posible vertimiento realizado por parte del parque industrial El Cacique.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750

Se inicia el recorrido de verificación sobre la vía San Ramón, en el punto 1 ubicado en las coordenadas  $4^{\circ}43'33.156''\text{N}$  y  $74^{\circ}11'40.512''\text{W}$ , donde no se identificó tubería ni vertimiento de aguas en el humedal Gualí como se observa en la ilustración 2.



Ilustración 2. Punto 1

Por último en el punto 2 del recorrido de verificación en las coordenadas  $4^{\circ}43'32.906''\text{N}$  y  $74^{\circ}11'40.376''\text{W}$  no se identificó tubería ni vertimiento de aguas en el humedal Gualí como se observa en la ilustración 3.



Ilustración 3. Punto 2



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750



Cabe resaltar que en los puntos señalados por parte de la señora Marina Sandoval presidenta de la junta de acción comunal de la vereda El Cacique no fue posible identificar tubería o vertimiento de aguas al humedal Gualí, de conformidad con lo referenciado en la queja inicial, a lo que manifestó que la tubería referenciada se observó hace dos años.

Finalmente se suscribe acta de visita ambiental No 162, la cual es firmada por la señora Marina Sandoval como soporte de la inspección realizada ver ilustración 4.



Ilustración 4. Firma acta de visita ambiental

**ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME**  
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal  
Revisó

**YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ**  
Profesional Universitario  
Aprobó

**JENNIFER ANDREA TOVAR RODRÍGUEZ**  
Contratista  
Elaboró

**JENNY ANDREA VILLAMIL RIVERA**  
Contratista  
Elaboró

Anexo Acta de Visita Ambiental N° 162.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750