



RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA VEREDA LA FLORIDA. No.1

Se realizó recorrido de control y vigilancia en la vereda La Florida el día 26 de julio de 2024, desde las coordenadas 4°43'2.88"N - 74°10'12.42"W hasta las coordenadas 4°43'7.02"N - 74°10'8.34"W (ver ilustración 1. Ruta amarilla), con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.



Ilustración 1. Recorrido verificación ambiental - Vereda La Florida.
Fuente: Google Earth.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca



En dicho recorrido en el punto 3, se identificó en el predio denominado “El Jazmín” (ilustración 2) la captación de agua superficial con motobomba del canal Chicú Gualí en las coordenadas 4°43'4.50"N - 74°10'11.52"W (ilustración 3), canal que hace parte del sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones de La Ramada, de conformidad con el acuerdo CAR 037 de 2014.



Ilustración 2. Predio El Jazmín.
Fuente: Google Earth.



Ilustración 3. Localización motobomba, punto 4.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



El predio denominado “El Jazmín” se encuentra identificado con cedula catastral 252860000000000060062000000000, de conformidad con la consulta realizada en el geo portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC (ver ilustración 3).




Ilustración 4. Consulta catastral.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

En el predio se realizan actividades agrícolas, como se observa en la siguiente ilustración:



Ilustración 5. Actividad agrícola, punto 2.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750



En la visita técnica ambiental no fue posible confirmar si la captación contaba con los permisos ambientales otorgados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, por lo tanto, es necesario remitirse al acuerdo CAR 037 de 2014. El cual establece mediante el artículo 6 "Obligaciones de propietarios y poseedores", inciso C, que las personas naturales o jurídicas que ostenten derechos de propiedad sobre inmuebles localizados en el área de influencia del sistema deberán gestionar ante la CAR el otorgamiento de las concesiones para el uso de las aguas. De lo contrario, el artículo 7 "prohibiciones", inciso A, establece que estas personas tendrán prohibido captar agua de los canales y demás cuerpos hídricos sin la previa concesión otorgada por parte de la CAR.

Adicionalmente, en los puntos 1, 3, 5 y 6 no se evidenciaron anomalías como: presencia de motobombas, inadecuada disposición de residuos sólidos, quemas a cielo abierto, etc.



Ilustración 6. Evidencia recorrido, punto 1.



Ilustración 7. Evidencia recorrido, punto 3.



Ilustración 8. Evidencia recorrido, punto 5.




Ilustración 9. Evidencia recorrido, punto 6.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME

Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó

YENNIFFER RODRIGUEZ DÍAZ

Profesional Universitario
Revisó

JUAN SEBASTIÁN CALDERÓN ACOSTA

Contratista
CPS20240926
Elaboro



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca