



## INFORME TECNICO RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA VEREDA EL HATO. No.14

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal desde el ámbito preventivo realiza recorridos de control y vigilancia en áreas rurales, con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.

Con base en lo anterior, el día 27 de septiembre de 2024 se realizó recorrido de control y vigilancia en la vereda El Hato desde las coordenadas 4°43'11.622"N – 74°11'52.512"O hasta las coordenadas 4°42'39.588"N – 74°11'36.078"O (ver ilustración 1. Ruta amarilla)



Ilustración 1. Recorrido de control y vigilancia en la vereda El Hato.  
Fuente: Google Earth.

En dicho recorrido, no fue posible realizar acercamiento con la comunidad con el fin de identificar al responsable de las siguientes afectaciones ambientales:

Punto y coordenada	Hallazgo	Evidencia
<b>Punto 1</b> 4°43'11.622"N – 74°11'52.512"W	Inadecuada disposición y acumulación de residuos de construcción y demolición – RCD	



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750




<b>Punto 4</b> 4°42'49.554"N – 74°11'41.202"W	Inadecuada disposición y acumulación de estibas de madera	
<b>Punto 5</b> 4°42'46.066"N – 74°11'38.04"W	Inadecuada disposición y acumulación de residuos de construcción y demolición – RCD	
<b>Punto 6</b> 4°42'39.588"N – 74°11'36.078"W	Inadecuada disposición y acumulación de residuos sólidos.	

Tabla 1. Hallazgos recorrido de control y vigilancia vereda, El Hato.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30

Funza - Cundinamarca





ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

C.P.250020  
Tel. +57(1) 823 40 70  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. + 57(1) 825 76 20  
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Adicional a ello, en los puntos 2 y 3 no se evidenciaron anomalías que afecten el componente ambiental propio del recorrido de control y vigilancia en la vereda El Hato, como se observa en las siguientes ilustraciones:



Ilustración 2. Evidencia recorrido, punto 2.



Ilustración 3. Evidencia recorrido, punto 3.

  
**ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME**  
Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal  
Aprobó

  
**JENNY ANDREA VILLAMIL RIVERA**  
Contratista Control y Vigilancia  
Revisó

  
**JUAN SEBASTIÁN CALDERÓN ACOSTA**  
Contratista - Control y vigilancia  
CPS20240926  
Elaboró



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30  
Funza - Cundinamarca