



## INFORME TECNICO RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA RONDA HUMEDAL GUALI – VEREDA EL HATO. No.7

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal desde el ámbito preventivo realiza recorridos de control y vigilancia en áreas rurales, con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.

Con base en lo anterior, el día 26 de agosto de 2024 se realizó recorrido de control y vigilancia en la vereda El Hato desde las coordenadas 4°42'40.58"N - 74°11'36.16"O hasta las coordenadas 4°42'49.99"N - 74°11'14.98"O (ver ilustración 1. Ruta amarilla)




Ilustración 1. Recorrido de control y vigilancia en la vereda El Hato.  
Fuente: Google Earth.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750



Dentro del recorrido de control y vigilancia, en el punto 2 con coordenadas 4°42'40.92"N – 74°11'35.064"W se evidenció la inadecuada disposición de residuos de construcción y demolición – RCD. (ver ilustración 2)



Ilustración 2. Inadecuada disposición de residuos de construcción y demolición, punto 2.

Adicional a ello, en los puntos 1 3, 4 y 5 no se evidenciaron anomalías que afecten el componente ambiental propio del recorrido de control y vigilancia en la vereda El Hato, como se observa en las siguientes ilustraciones




Ilustración 3. Evidencia recorrido, punto 1.



Ilustración 4. Evidencia recorrido, punto 3.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750





ALCALDÍA DE  
**FUNZA**


C.P.250020  
Tel. +57(1) 823 40 70  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. + 57(1) 825 76 20  
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Ilustración 5. Evidencia recorrido, punto 4.



Ilustración 6. Evidencia recorrido, punto 5.

  
**ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME**  
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal  
Aprobó

  
**YENNIFER RODRÍGUEZ DÍAZ**  
Profesional Universitario  
Revisó

  
**JUAN SEBASTIÁN CALDERÓN ACOSTA**  
Contratista - Control y vigilancia  
CPS20240926  
Elaboró



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30  
Funza - Cundinamarca