



INFORME RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA ÁREA URBANA No.2

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal desde el ámbito preventivo realiza recorridos de control y vigilancia en áreas (urbanas), con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.

Con base en lo anterior, el día 30 de julio se realizó recorrido de control y vigilancia en el cuadrante 2, barrio Serrezuelita desde las coordenadas 4°42'26.062"N-74°12'31.070"W hasta las coordenadas 4°42'39.208"N- 74°12'37.638"W (ver ilustración 1. Ruta amarilla).



Ilustración 1. Recorrido
Fuente: Google Earth

Dentro del recorrido de control y vigilancia se evidenció buen manejo de los residuos sólidos, toda vez que la comunidad saca sus residuos sólidos en los horarios establecidos por la empresa del servicio público de aseo, como se observa en las siguientes ilustraciones.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750




ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05




Punto 1



Punto 2



Punto 3



Punto 4

Ilustración 2. Evidencias recorrido

Maria Coronado

MARIA ALEJANDRA CORONADO CUENTAS

Contratista

CPS20240910



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca