

INFORME TÉCNICO RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA N° 12

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal desde el ámbito preventivo realiza recorridos de control y vigilancia en áreas urbanas, con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.

Con base en lo anterior, el día 20 de Septiembre del 2024 se realizó recorrido de control y vigilancia en el barrio La cita, cuadrante 3 desde las coordenadas 4°42'46,77"N-74°12'52.224"O hasta las coordenadas 4°42'55,08"N-74°12'51.42"O (ver ilustración 1. Ruta amarilla)



Ilustración 1. Recorrido De Control Y Vigilancia
Fuente: Google Earth

Dentro del recorrido de control y vigilancia se evidenció en el punto 2 la descarga de sustancias al alcantarillado pluvial público producto del lavado de andenes por parte del establecimiento comercial Monku , en la dirección Calle 9 #10b-40 barrio La Cita (ver ilustración 2. Polígono Verde), coordenadas 4°42'47,232"N- 74°12'52.626"O como se muestra en ilustración 3.



SC-CER116470



SA-CER753753



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Ilustración 2 Ubicación del Predio



Ilustración 3 Punto 2 Lavado de Andén

El predio se encuentra identificado con cédula catastral 252860100000001460036000000000, de conformidad con la consulta realizada en el geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Ilustración 4 Consulta Catastral
Fuente: IGAC

Con base en lo anterior, se realizó acercamiento al establecimiento comercial "Monku", de conformidad con el acta de visita ambiental No. 164, informando que el vertimiento de sustancias a las redes de alcantarillado pluvial corresponde a un comportamiento que afecta la seguridad y bienes en relación con los servicios públicos, de acuerdo al numeral 3 del artículo 28 de la Ley 1801 de 2016 "Por el cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia" que establece "... Los siguientes comportamientos que afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos: 3. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento...", el cual es objeto de aplicación de multa como medida correctiva.

Así mismo, se indicó que las rejillas que hacen parte del alcantarillado pluvial tiene como fin la recolección y transporte de aguas lluvias, ya que su descarga se realiza a cuerpos hídricos tales como el humedal Gualí, que se pueden ver afectados por la descarga de jabones u otras sustancias utilizadas para el proceso de limpieza y desinfección, por lo tanto, se recomienda no realizar dichas actividades so pena de incurrir en comportamientos objetos de aplicación de medidas correctivas.

Finalmente se realizaron las siguientes recomendaciones:



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Abstenerse de realizar el vertimiento de sustancias al alcantarillado pluvial, producto del lavado de andenes, fachadas, bienes muebles, dando alcance al numeral 3 del artículo 28 de la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", el cual establece "Los siguientes comportamientos que afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos en el numeral 3: Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.", teniendo en cuenta que en caso de incurrir en dicho comportamiento dará lugar a la aplicación de multa como medida correctiva.

Por otra parte, referente a los puntos: 1,3,4,5,6,7,8 y 9 del recorrido de control y vigilancia no se encontraron afectaciones ambientales y se realiza buen manejo de los residuos sólidos, toda vez que la comunidad saca sus residuos sólidos en los horarios establecidos por la empresa del servicio público de aseo, como se observa en las siguientes ilustraciones:



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05
03-FR-17 VER.10.2024



ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó

JENNY ANDREA VILLAMIL RIVERA
Contratista SAYBA
Revisó

JENNIFER ANDREA TOVAR RODRÍGUEZ
Contratista SAYBA
Elaboró

Anexo Acta de Visita Ambiental N° 164.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750